

Van: [redacted] <[redacted]@natuurmonumenten.nl>

Verzonden op: woensdag 16 december 2020 15:57:16

Aan: [redacted] ([redacted] <info@[redacted]>); [redacted]
(PPO) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: restpunten nav rondgang op 15 december 2020

Bijlagen: image001.jpg

Dag [redacted] en [redacted],

Ik heb gisteren een ronde over A/B gemaakt met oog op de oplevering en heb een lijsje gemaakt van mijn bevindingen. Heb van de meeste plekken ook een foto gemaakt.

1. Slibcompartimenten: hier is een hoop grond overgezet naar naastliggend moerascompartiment. Moet nog afgewerkt worden.
2. Recreatistrand: ziet er prima uit.
3. Zuidstrand: ziet er indrukwekkend uit. In de duintjes soms nog veel rijsporen door laatste werkzaamheden
4. Havendam zuidzijde ter hoogte van veerstoep: over een afstand van 50-100 meter forse afkalving. Is dit nog stabiel te krijgen?
5. Hoge brug: hier zouden nog een aantal palen geplaatst worden om de doorvaart te vergemakkelijken
6. Achterdammen algemeen: bij doorgraven van de dammen zijn pvc pijpen verwijderd. Die moeten nog afgevoerd worden.
7. Weg naar Noordstrand: ter hoogte van de twee brede vlonders is een tijdelijke zanddam gemaakt tbv transport van de kraan(?). Deze dammen moeten nog verwijderd worden.
8. Vlonders algemeen: bij de laatste werkzaamheden is op enkele plaatsen een aantal planken van de vlonders beschadigd. Zijn er reserveplanken?
9. Dam en wandelpad B6 (?), het gedeelte waar de Aalscholver aan ligt:
 - a. Het eerste deel van rondgaande pad ziet er nog erg gehavend uit en het nieuw gemaakte pad naar de Aalscholver is helemaal niet afgewerkt tot pad. Dit zou nog afgemaakt moeten worden.
 - b. De afwerking met zandbankjes etc rondom de Aalscholver ziet er goed uit.
 - c. De achterdam van dit compartiment is flink verbreed. Op het verste (zuidelijke) punt is minder zand aangebracht en het was nu al zichtbaar dat juist dit deel het meest wordt aangevallen (steilranden) (accepteren?)
 - d. In deze achterdam liggen een aantal vlonders. De aanhechting van vlonder op pad is op de meeste plekken onderhevig aan erosie. Het extra zand is niet gebruikt om de 'landhoofden' te versterken. Ik stel voor om dat nog wel te doen.
10. Noordstrand: In totaal veel zand aangevuld, maar ongelijk verdeeld:
 - a. Het westelijk deel nabij de stenen dam was het meest kwetsbaar gelet op de eisen, maar lijkt het minst aangevuld. Verder naar het oosten was de kwetsbaarheid minder groot, maar is veel extra zand aangebracht. Ik vermoed dat het westelijk deel een aandachtspunt blijft bij het meerjarig onderhoud.
 - b. Het strand en de duinen zien er nogal gehavend uit. Geen mooi landschap. Rij- en graafsporen in de duinen. Op het strand zak je op veel plaatsen nog weg.
 - c. Ben benieuwd hoe het er uitziet na een hoog water.
 - d. Landschappelijk is er een opvallend verschil met aanvulling zuidstrand en recreatistrand. De laatste zien er nu al weer mooi uit en noordstrand niet.

Tot zover mijn punten

Met vriendelijke groet,

