

**Date :** 22-5-2017 22:49:18  
**From :** [redacted] (WVL)"  
**To :** "[redacted]@Vallei-Veluwe.nl  
**Subject :** RE: oorzaak natriumsulfaat

S dus wel natrium niet

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl]  
**Verzonden:** maandag 22 mei 2017 16:33  
**Aan:** [redacted] (WVL)  
**Onderwerp:** oorzaak natriumsulfaat

[redacted]

B-ware suggereert in rapport dat natrium sulfaat verbindingen mogelijk/waarschijnlijk een restproduct zijn van asfaltverbranding.

Doet alleen ATM dat of ook andere TGG leveranciers.

Omdat jullie nu vooral met ATM praten?

[redacted]

---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.