

**From:** [REDACTED] (WVL)  
**Sent:** vrijdag 13 juli 2018 19:40  
**To:** [REDACTED] (RVR); [REDACTED] (WVL)  
**Subject:** FW: TGG en BRL 9335-2 en 7500

Ti ben in discussie over de BRL 9335-2 en de 7500 serie  
 Lees van onder naar boven ,is wel belangrijk .

**Van:** [REDACTED] (WVL)  
**Verzonden:** donderdag 12 juli 2018 9:55  
**Aan:** [REDACTED] (WVL)  
**Onderwerp:** RE: TGG en BRL 9335-2 en 7500

Beste :

Nog eens nader gespit

Onder de doelstelling 1.1 en werkingsgebied staat in feite hetzelfde .

Indien van toepassing op procesmatig gereinigde grond, sluit dit protocol aan op BRL SIKB 7500 'Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie'. Dit protocol is bedoeld voor de certificaathouder die ex situ reinigt conform de BRL SIKB 7500 en één van bijbehorende protocollen. Hieronder vallen technieken als thermisch reinigen, fysisch reinigen, zandscheiding, rijping en Landfarming

En onder hoofdstuk 3 plaats van het protocol in het kwaliteitszorgsysteem

Indien dit protocol wordt toegepast op procesmatig gereinigde grond, dan moet de certificaathouder bovendien beschikken over een geldig procescertificaat op basis van BRL SIKB 7500, waarbij de onder BRL 9335 te leveren gereinigde grond tot stand komt binnen de reikwijdte van dit certificaat.

In de huidige geldende staat : Extra kwaliteitseis

Voor dit protocol geldt dat, aanvullend op de eisen van dit protocol zelf, de certificaathouder die grond uit grondreinigingsinstallaties onder dit certificaat wil brengen, ook aantoonbaar moet maken dat wordt voldaan aan de eisen van BRL SIKB 7500<sub>D1</sub>). Dit kan de certificaathouder aantonen door een geldig certificaat op basis van de betreffende BRL te overleggen. Als de certificaathouder dit niet heeft zal dit op basis van een onderzoek zoals beschreven in BRL SIKB 7500 moeten worden aangetoond.

En onder 5 in de huidige versie apparatuur en hulpmiddelen:

Grond afkomstig uit grondreinigingsinstallaties moet worden verwerkt onder een geldige erkenning voor BRL SIKB 7500. Eisen hierbij aan apparatuur en toe te passen technieken staan beschreven in BRL SIKB 7500.

Dus lijkt mij niet dat dit nog naar SIKB hoeft .Ik meen op basis van deze teksten dat er veel marktpartijen zijn die materiaal leveren en niet voldoen aan .....beide certificaten.Ook ontbreekt dan bij de levering een deel van het procescertificaat .tot nu toe wordt alleen de BRL 9335-2 meegeleverd...

Zie overigens nog een hele rare zin in de BRL 9335-2 onder 6.9.

#### **Afwijkingen onder steekproefregime**

Een geleverde partij die is geleverd onder steekproefregime en niet voldoet aan de resultaten van de gehanteerde klasse, hoeft niet te worden teruggenomen, omdat de rekensystematiek gebaseerd is op een geringe kans van afkeur en omdat de partij tot stand is gekomen onder procescertificaat van BRL SIKB 7500 en protocol 7510.

Dit betekent dus dat partijen ook niet hoeven te voldoen ? wel heel erg vreemd en niet handhaafbaar lijkt mij

**Van:** [REDACTED] (WVL)  
**Verzonden:** donderdag 12 juli 2018 7:54  
**Aan:** [REDACTED] (WVL)  
**Onderwerp:** RE: TGG en BRL 9335-2 en 7500

Hoi [REDACTED],

Daar lijkt het wel op. Ik trek op basis van de tekst van protocol 9335-2 dezelfde conclusie.

Even gezocht of hier in het verleden over gesproken is als praktijkpunt bij SIKB, maar niets kunnen vinden. Als je wilt, leg ik de vraag ook nog even bij SIKB ([REDACTED]) neer.

**Van:** [REDACTED] (WVL)  
**Verzonden:** dinsdag 10 juli 2018 12:37  
**Aan:** [REDACTED] (WVL)  
**Onderwerp:** TGG en BRL 9335-2 en 7500

Beste

Ik heb nog een vraag over de BRL 9335-2

Als in onderstaande lees , moet men bij dit soort grond altijd gecertificeerd en erkend zijn voor beide. Dus zowel voor de 7500 als voor de 9335-2 bij de afzet van gereinigde grond.

**Procesmatig gereinigde grond**

Protocol 9335-2 kan worden gebruikt door certificaathouders van BRL SIKB 7500 'Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie'. Dit protocol beschrijft de werkwijze voor bemonstering, analyse, toetsing en kwalificatie van eenheden procesmatig gereinigde grond.

Gedurende het gehele in dit protocol beschreven traject valt de partij volledig onder de verantwoordelijkheid van de certificaathouder

In feite betekent dit dan toch dat als een bedrijf niet erkend is voor de 7500 maar wel voor de BRL 9335-2 dit niet mag afzetten? Dat men beide erkenningen moet hebben ?

Graag je reactie

Dit gelet op de firma Liebregts en de Beelen groep Zeeland. Deze zijn niet erkend voor de 7500 alleen voor de BRL 9335-2 .maar zetten wel deze TGG grond af . .