

Date : 13-8-2018 08:59:00

From : "[REDACTED] (RVR)" [REDACTED]@rws.nl

To : [REDACTED]@tauw.com

Cc : [REDACTED]@tauw.com, [REDACTED]

[REDACTED]@tauw.com, "[REDACTED] (WVL)"

[REDACTED]@rws.nl, "[REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl,

"[REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl, "[REDACTED]

(WVL)" [REDACTED]@rws.nl, "[REDACTED] (PPO)"

[REDACTED]@rws.nl

Subject : Stukken mbt jaarlijkse monitoring RWS-wegenprojecten waarin AVI-bodemas is toegepast

Attachment : image003.jpg;

Beste [REDACTED]

Vandaag toch nog maar een dagje werken

RWS laat jaarlijks de wegenprojecten monitoren waarin AVI-bodemas is toegepast. Deze projecten zijn voor een deel hetzelfde als op onze TGG-lijst, of hebben daar (mogelijk) raakvlakken mee:

- [2] A2 rondweg Den Bosch;
- [3] A2 Ombouw rondweg Eindhoven;
- [4] A2 wegverbreding Culemborg-Deil;
- [6] A15 Maasvlakte-Vaanplein;
- [9] A4 Omlegging Halsteren;
- [10] A4 Omlegging Steenbergen;
- [11] A5 Westrandweg Amsterdam;
- [12] A50 Knooppunt Paalgraven.

Ik stuur je zo in 2 rondes WeTransfer -zonder verdere toelichting- de volgende documenten van deze projecten:

- Basisrapporten waarin de as-built informatie is vastgelegd. Overlet dat het natuurlijk over de AVI-bodemas gaat geven de tekeningen in de rapporten een beeld van het gerealiseerde werk. Ook zijn in de rapporten grondwaterstanden beschreven en is een indicatie van de bodemopbouw gegeven. Alleen in de basisrapporten A2- Beesd en Culemborg is in de dwarsprofielen heel duidelijk aangegeven waar ATM-zand is toegepast. In het basisrapport van A2-Beesd is heel interessant het volgende vermeld:

Herkomst en kwaliteit toegepaste bodemas

Het is onduidelijk wat de kwaliteit van de geleverde AVI-bodemas is (er zijn geen certificaten aangeleverd). De geleverde AVI-bodemas is afkomstig van de locaties Twence Hengelo, Heros Sluiskil BV te Sluiskil en AVR Rozenburg.

Van het geleverde categorie 2 zand zijn eveneens geen kwaliteitsgegevens bekend (certificaten ontbreken). Het geleverde categorie 2 zand is afkomstig van de locaties ATM Moerdijk en Heros Sluiskil BV te Sluiskil.

- Monitoringsresultaten t/m 2017.





Herkomst en kwaliteit toegepaste bodemas

Het is onduidelijk wat de kwaliteit van de geleverde AVI-bodemas is (er zijn geen certificaten aangeleverd). De geleverde AVI-bodemas is afkomstig van de locaties Twence Hengelo, Heros Sluiskil BV te Sluiskil en AVR Rozenburg.

Van het geleverde categorie 2 zand zijn eveneens geen kwaliteitsgegevens bekend (certificaten ontbreken). Het geleverde categorie 2 zand is afkomstig van de locaties ATM Moerdijk en Heros Sluiskil BV te Sluiskil.