

**Date : 10-11-2017 17:01:06**

**From : "**██████████**@Vallei-Veluwe.nl**

**To : ██████████ (WVL)" ██████████@rws.nl, " ██████████ "**  
**██████████@Vallei-Veluwe.nl**

**Subject : FW: meetronde 2 (oktober) grondwater**

**Attachment : TPBD9964 memo GWS MR-1 20171110.pdf;**

Ter info, ██████, ██████,

Zal het maandag bespreken in rondje stavaza ██████

Dit is gisteren in overleg met ██████ en ██████ inhoudelijk besproken

Toezending aan BG is conform ons PvA in week 45 dus (net) gelukt!

██████████

---

**Van:** ██████████

**Verzonden:** vrijdag 10 november 2017 16:30

**Aan:** '██████████@rudutrecht.nl>

**CC:** ██████████@Vallei-Veluwe.nl>; ██████████@Vallei-Veluwe.nl>; TGGWestdijk <TGGWestdijk@vallei-veluwe.nl>; ██████████  
(██████████@rhdhv.com) <██████████@rhdhv.com>

**Onderwerp:** meetronde 2 (oktober) grondwater

Beste ██████████,

Cc ██████████ en ██████████

Deze informatie is CONCEPT en maakt straks onderdeel uit van de eindrapportage.

Hierbij de beloofde resultaten van meetronde 2 van grondwater (oktober) zoals benoemd in ons plan van aanpak.

Hierbij zijn ook de aanvullende metingen in het grondwater binnen- en buitendijks opgenomen.

Over de geohydrologische situatie en verloop grondwaterstroming ontstaat aanvullend inzicht.

Wij hopen hier volgende week meer over te kunnen vertellen, als het geohydrologisch onderzoek verder is gevorderd.

Mede om die reden hebben wij besloten in deze meetronde vooral feitelijk te rapporteren.

Wel hebben wij bijlage 4 toegevoegd, waarbij inzicht ontstaat in de huidige verspreiding van de verontreiniging.

Dit is ter bespreking.

Er zijn/worden op basis van de bevindingen in deze meetronde enkele peilbuizen bij geplaatst voor analyse in meetronde 3 of geohydrologisch onderzoek.

Van 2 peilbuizen in de veenlaag (namelijk 3B2 en 4B2) is geconstateerd op basis van vergelijk boorstaten en huidige situatie (incl. zetting) dat de filters niet goed staan.

Zie ook de dwarsprofielen, hierin zijn de peilbuizen op schaal ingetekend in de verwachte huidige situatie.

Deze locaties zijn opnieuw geplaatst.

Het pakket voor meetronde 3 blijft ongewijzigd t.o.v. meetronde 2.



---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.