

027 - bijlage 2

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-030	17	4	CD	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		50	mm		
V-202106-031	17	4	DE	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		200	mm		
V-202106-032	17	4	EF	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		700	mm		
V-202106-033	17	4	GH	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		450	mm		
V-202106-034	17	4	KL	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)		400	mm		
V-202106-035	17	4	LM	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)		100	mm		
V-202106-025	17	3	A	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)		160	mm		
V-202106-026	17	3	F	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)		400	mm		
V-202106-027	17	3	G	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	700	mm		
V-202106-028	17	3	H	Voegvulling	Onder en rechts	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	780	mm	Onderzijde 200 mm, rechts 580 mm	
V-202106-029	17	3	I	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		200	mm		
V-202106-020	17	2	BC	Gevelement	Rechts	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	700	mm		
V-202106-021	17	2	BC	Gevelement	Onder	Flens ontbreekt gedeeltelijk		50	mm		
V-202106-023	17	2	BC	Gevelement	Links en rechts	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	770	mm	Links 100 mm, rechts 670 mm. Flens en voeg	
V-202106-024	17	2	JK	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	120	mm	Ring 2 DE, EF, FG, JI gedeeltelijk inspecteerbaar	
V-202106-001	17	1	A	Voegvulling	Rechtsboven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	600	mm		
V-202106-002	17	1	B	Gevelement	Rechtsboven	Flens ontbreekt gedeeltelijk		340	mm		
V-202106-003	17	1	B	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		170	mm		
V-202106-004	17	1	B	Gevelement	Rechtsboven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	670	mm		
V-202106-022	17	1	C	Gevelement	Midden	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		290	mm		
V-202106-005	17	1	D	Gevelement	Linksonder	Moer ontbreekt / Moer los		1	st.		
V-202106-006	17	1	D	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		45	mm		
V-202106-008	17	1	E	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	450	mm		
V-202106-009	17	1	F	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)		200	mm	Paneel G ring 1 niet bereikbaar Paneel J ring 1 niet bereikbaar	
V-202106-010	17	1	H	Gevelement	Rechtsboven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	860	mm	Bovenzijde 200 mm, rechterzijde 660 mm	
V-202106-011	17	1	K	Gevelement	Linksonder	Vocht en lekkagesporen		0,4	m2	Onder raam	
V-202106-012	17	1	K	Gevelement	Rechtsonder	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	320	mm	Zijkant raam	
V-202106-013	17	1	L	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		30	mm		
V-202106-014	17	1	L	Gevelement	Rechts	Vocht en lekkagesporen		0,5	m2		
V-202106-015	17	1	M	Gevelement	Links	Vocht en lekkagesporen		0,1	m2		
V-202106-016	17	1	M	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)		20	mm		
V-202106-017	17	1	N	Gevelement	Rechtsboven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	1440	mm	Bovenzijde 770 mm, rechts 670 mm, beide inclusief	
V-202106-018	17	1	O	Gevelement	Rechtsboven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	1410	mm	Bovenzijde 740 mm, rechts 670 mm, beide inclusief	
V-202106-019	17	1	P	Gevelement	Rechtsboven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	1140	mm	Bovenzijde 740 mm, rechts 400 mm, beide inclusief	
V-202106-007	17	1		Gevelement	Midden					Coating gecraqueleerd (algemeen)	
V-202106-037	17	A tm P		Vloer		Corrosie(sporen)		1600	mm	Algemeen voor gehele vloeroppervlak, conservering	
V-202106-038	17	BC		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		1600	mm		
V-202106-039	17	DE		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		1100	mm		
V-202106-040	17	NO		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		700	mm	Algemene fotos nivo 17 6799 tm 6811	
V-202106-036	17	PA		Vloer	Buitenwand	Scheur in vloer		1600	mm		
V-202106-104	16	4	AB	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-105	16	4	AB	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		150	mm		
V-202106-106	16	4	AB	Gevelement	Boven	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-107	16	4	AB	Voegvulling	Rechtsboven	Ontbrekende conservering	Lekkagesporen	100	mm		
V-202106-108	16	4	BC	Gevelement	Rechtsboven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	300	mm		
V-202106-109	16	4	BC	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-110	16	4	CD	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-111	16	4	CD	Voegvulling	Rechtsonder	Corrosie(sporen)		100	mm		
V-202106-112	16	4	DE	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-113	16	4	FG	Voegvulling	Rechtsonder	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	80	mm		
V-202106-114	16	4	GH	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)		250	mm		
V-202106-115	16	4	HI	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		150	mm		
V-202106-116	16	4	IJ	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)		540	mm	Bovenzijde midden 100 mm, rechtsboven 220 mm,	

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-117	16	4	KL	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen		300 mm	Rechter bovenzijde 200 mm, rechtsboven 100 mm,	
V-202106-118	16	4	KL	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			110 mm		
V-202106-119	16	4	LM	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)			50 mm		
V-202106-120	16	4	MN	Gevelement	Rechtsonder	Bout afgebroken			2 st.	Rechtsonder en linksboven ontbreekt er een moer	
V-202106-121	16	4	MN	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)			100 mm		
V-202106-122	16	4	MN	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-123	16	4	NO	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			30 mm		
V-202106-124	16	4	OP	Gevelement	Links	Bout afgebroken			1 st.		
V-202106-125	16	4	OP	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm		
V-202106-103	16	4	PA	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen		100 mm		
V-202106-126	16	4	PA	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen		350 mm	Lekkagesporen zitten linksboven	
V-202106-061	16	3	A	Gevelement	Rechtsboven	Scheur alleen in de flens			290 mm		
V-202106-062	16	3	A	Gevelement	Rechtsboven	Scheur alleen in de flens			250 mm		
V-202106-063	16	3	C	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens			280 mm		
V-202106-064	16	3	C	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens			310 mm		
V-202106-065	16	3	C	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-066	16	3	D	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens			240 mm		
V-202106-067	16	3	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-068	16	3	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-069	16	3	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-070	16	3	D	Gevelement	Linksboven	Moer ontbreekt / Moer los			1 st.		
V-202106-071	16	3	E	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-072	16	3	E	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-081	16	3	F	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-082	16	3	G	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm	Boven raam	
V-202106-083	16	3	H	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			45 mm		
V-202106-084	16	3	I	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-085	16	3	I	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-088	16	3	J	Gevelement	Linksonder	Scheur alleen in de flens			160 mm		
V-202106-089	16	3	J	Gevelement	Rechtsonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-090	16	3	J	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm		
V-202106-091	16	3	J	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van de flens naar het lijf			40 mm	Loopt door in de lijf	Ja
V-202106-092	16	3	K	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-093	16	3	L	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm		
V-202106-094	16	3	L	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)			150 mm		
V-202106-095	16	3	M	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)			250 mm		
V-202106-096	16	3	M	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-097	16	3	M	Gevelement	Linksboven	Scheur alleen in de flens			90 mm		
V-202106-098	16	3	N	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			20 mm		
V-202106-099	16	3	N	Voegvulling	Rechtsboven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen		300 mm		
V-202106-100	16	3	O	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-101	16	3	P	Voegvulling	Rechtsboven	Corrosie(sporen)			100 mm		
V-202106-102	16	3	P	Gevelement	Boven	Bout afgebroken			1 st.		
V-202106-073	16	2	CD	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm		
V-202106-074	16	2	CD	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-075	16	2	CD	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-076	16	2	DE	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			75 mm		
V-202106-077	16	2	DE	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-078	16	2	DE	Gevelement	Onder	Scheur alleen in de flens			30 mm		
V-202106-079	16	2	DE	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-080	16	2	EF	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-055	16	2	FG	Voegvulling	Linksonder	Corrosie(sporen)			100 mm	Raam	
V-202106-086	16	2	HI	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202106-087	16	2	IJ	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-056	16	2 JK	Gevelement	Midden	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			30	mm		
V-202106-057	16	2 JK	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)			220	mm		
V-202106-058	16	2 KL	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)			100	mm		
V-202106-059	16	2 LM	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			30	mm		
V-202106-060	16	2 NO	Gevelement	Rechts	Corrosie(sporen)			0	m2		
V-202106-041	16	1 A	Gevelement	Midden	Corrosie(sporen)			0,15	m2	Oppervlakkige corrosie plaat	
V-202106-042	16	1 B	Gevelement	Midden	Corrosie(sporen)			0,05	m2	Oppervlakkige corrosie plaat	
V-202106-043	16	1 C	Gevelement	Midden	Corrosie(sporen)			0,05	m2	Oppervlakkige corrosie plaat	
V-202106-045	16	1 G	Gevelement	Midden	Corrosie(sporen)			0,05	m2	Oppervlakkige corrosie plaat	
V-202106-046	16	1 G	Gevelement	Rechtsboven	Moer ontbreekt / Moer los			1	st.		
V-202106-047	16	1 I	Voegvulling	Rechtsonder	Corrosie(sporen)			150	mm		
V-202106-048	16	1 J	Voegvulling	Rechtsonder	Corrosie(sporen)	Vocht en lekkagesporen		300	mm		
V-202106-049	16	1 J	Gevelement	Linksboven	Moer ontbreekt / Moer los			1	st.		
V-202106-050	16	1 K	Voegvulling	Rechtsonder	Corrosie(sporen)			60	mm		
V-202106-051	16	1 L	Voegvulling	Rechtsonder	Corrosie(sporen)			320	mm		
V-202106-052	16	1 M	Voegvulling	Rechtsonder	Corrosie(sporen)			320	mm		
V-202106-053	16	1 O	Gevelement	Midden	Corrosie(sporen)			0,15	m2		
V-202106-054	16	1 P	Gevelement	Midden	Corrosie(sporen)			0,15	m2		
V-202106-044	16	1	Gevelement	Midden						Coating gecraqueleerd (algemeen)	
V-202106-128	16	A	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat			550	mm		
V-202106-129	16	A	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			320	mm		
V-202106-130	16	B	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat			320	mm		
V-202106-131	16	B	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat			500	mm		
V-202106-132	16	C	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			110	mm		
V-202106-133	16	C	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat			320	mm		
V-202106-134	16	D	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat			320	mm		
V-202106-135	16	D	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			90	mm		
V-202106-136	16	E	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			140	mm		
V-202106-137	16	E	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			140	mm		
V-202106-138	16	E	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			110	mm		
V-202106-139	16	F	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			320	mm		
V-202106-140	16	F	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			170	mm	Loopt door onder plaat	
V-202106-141	16	G	Vloer	Buitenwand	Staalplaat gecorrodeerd			0,7	m2	Hap uit staalplaat	
V-202106-142	16	G	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			90	mm		
V-202106-143	16	G	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			170	mm		
V-202106-144	16	H	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			140	mm		
V-202106-145	16	H	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf			820	mm	H + I is dezelfde plaat tpv trap	
V-202106-146	16	J	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			130	mm		
V-202106-147	16	J	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			130	mm		
V-202106-148	16	K	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			140	mm		
V-202106-149	16	K	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			120	mm		
V-202106-150	16	L	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			810	mm		
V-202106-151	16	L	Vloer	Buitenwand	Scheur alleen in het lijf			360	mm		
V-202106-152	16	M	Vloer	Buitenwand	Scheur alleen in het lijf			90	mm	Scheur groter, loopt door achter houtshot	
V-202106-153	16	M	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			185	mm		
V-202106-154	16	N	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			330	mm		
V-202106-155	16	N	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			150	mm		
V-202106-156	16	O	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			800	mm		
V-202106-157	16	O	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			320	mm		
V-202106-158	16	O	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf			570	mm		
V-202106-159	16	P	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			320	mm		
V-202106-160	16	P	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			810	mm		
V-202106-127	16		Vloer	Bovenzijde						Poreusheid in het materiaal (algemeen)	
V-202106-215	15	4 DE	Gevelement	Midden onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			50	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-216	15	4	EF	Gevelement	Rechts onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		10	mm		
V-202106-217	15	4	FG	Gevelement	Rechts onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-218	15	4	GH	Gevelement	Onderin	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-219	15	4	HI	Voegvulling	Rechts bovenin	Corrosie(sporen)		160	mm		
V-202106-220	15	4	IJ	Voegvulling	Links boven	Corrosie(sporen)		160	mm		
V-202106-221	15	4	KL	Gevelement	Bovenin	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202106-222	15	4	KL	Voegvulling	Rechts boven	Corrosie(sporen)		170	mm		
V-202106-223	15	4	MN	Gevelement	Links boven	Scheur van de flens naar het lijf		400	mm		Ja
V-202106-224	15	4	OP	Gevelement	Links onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Vloerdelen N, O, P, A niet inspecteerbaar door	
V-202106-204	15	3	A	Gevelement						Deels niet inspecteerbaar door houten constructie	
V-202106-205	15	3	D	Gevelement	Links onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-206	15	3	F	Gevelement	Rechts boven	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-207	15	3	H	Gevelement	Links boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-208	15	3	H	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202106-209	15	3	J	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-210	15	3	J	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202106-211	15	3	J	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-212	15	3	K	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Boven raam	
V-202106-213	15	3	O	Gevelement	Midden onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-214	15	3	O	Gevelement	Midden onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-254	15	2	AO	Kern	Midden	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	1	st.	Lichte corrosie op bout	
V-202106-175	15	2	FG	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-176	15	2	FG	Gevelement	Rechtsboven	Scheur alleen in de flens		50	mm		
V-202106-177	15	2	GH	Voegvulling	Onder	Lekkagesporen	Corrosie(sporen)	10	mm		
V-202106-178	15	2	GH	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-184	15	2	GH	Voegvulling	Rechtsonder	Lekkagesporen	Corrosie(sporen)	100	mm		
V-202106-179	15	2	HI	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-180	15	2	HI	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-181	15	2	HI	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-182	15	2	HI	Gevelement	Rechtsonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-183	15	2	HI	Voegvulling	Linksonder	Lekkagesporen	Corrosie(sporen)	100	mm		
V-202106-185	15	2	IJ	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-186	15	2	IJ	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-187	15	2	IJ	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-188	15	2	JK	Gevelement	Rechts	Scheur alleen in de flens		80	mm		
V-202106-189	15	2	JK	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-190	15	2	JK	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-191	15	2	JK	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-192	15	2	JK	Gevelement	Midden onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		180	mm		
V-202106-193	15	2	KL	Gevelement	Links boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		50	mm		
V-202106-194	15	2	KL	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-195	15	2	KL	Gevelement	Linksonder	Scheur alleen in de flens		180	mm		
V-202106-196	15	2	KL	Gevelement	Links	Scheur alleen in het lijf		95	mm		Ja
V-202106-197	15	2	KL	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Bout onbreekt	
V-202106-198	15	2	LM	Gevelement	Links boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		50	mm		
V-202106-199	15	2	LM	Gevelement	Links boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		50	mm		
V-202106-200	15	2	LM	Gevelement	Links midden	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-201	15	2	LM	Gevelement	Links onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-256	15	2	MK	Kern	Linksboven	Corrosie(sporen)		100	mm	Voeg	
V-202106-257	15	2	MK	Kern	Rechtsboven	Corrosie(sporen)		1	st.	Bout gecorrodeerd	
V-202106-202	15	2	MN	Gevelement						Onderzijde paneel niet inspecteerbaar door stelling	
V-202106-203	15	2	NO	Gevelement	Links onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Onderzijde paneel niet inspecteerbaar door stelling	
V-202106-255	15	2	OM	Kern	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		50	mm	Is een van de steunplaten	
V-202106-161	15	1	G	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		150	mm	In knie	

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-162	15	1	G	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen		300 mm		
V-202106-163	15	1	H	Gevelement	Midden					Coating gecraqueleerd (algemeen)	
V-202106-164	15	1	H	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		950 mm		Onderste gedeelte plaat	
V-202106-165	15	1	I	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		950 mm		Onderste gedeelte plaat	
V-202106-166	15	1	J	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		950 mm		Onderste gedeelte plaat	
V-202106-167	15	1	J	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-168	15	1	K	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		950 mm		Onderste gedeelte plaat	
V-202106-169	15	1	K	Gevelement	Onder	Vocht en lekkagesporen		800 mm		Onder raam	
V-202106-252	15	1	K	Kern	Midden	Corrosie(sporen)		2 st.		Lichte corrosie op bouten	
V-202106-170	15	1	L	Gevelement	Linksonder	Moer ontbreekt / Moer los		1 st.		Bout en moer ontbreken	
V-202106-171	15	1	L	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-253	15	1	M	Kern	Midden	Corrosie(sporen)				Lichte corrosie op bouten	
V-202106-172	15	1	N	Gevelement						Onderzijde niet inspecteerbaar door houten vloer,	
V-202106-173	15	1	O	Gevelement	Linksboven	Bout afgebroken		1 st.		Onderzijde niet inspecteerbaar door houten vloer	
V-202106-174	15	1	P	Gevelement						Onderzijde niet inspecteerbaar door houten vloer,	
V-202106-225	15	B		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		110 mm			
V-202106-226	15	B		Vloer	Buitenwand	Scheur alleen in de flens		170 mm			
V-202106-227	15	B		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		110 mm			
V-202106-228	15	B		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		130 mm			
V-202106-229	15	C		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		330 mm			
V-202106-230	15	C		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		150 mm			
V-202106-231	15	C		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		100 mm			
V-202106-232	15	D		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		350 mm			
V-202106-233	15	E		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		370 mm			
V-202106-234	15	F		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		360 mm			
V-202106-235	15	F		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		290 mm			
V-202106-236	15	F		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120 mm			
V-202106-237	15	G		Vloer	Buitenwand	Scheur van de flens naar het lijf		2300 mm		Plaat geheel gescheurd in meerdere richting, t.p.v.	
V-202106-238	15	G		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		340 mm		1 bout afgebroken buitenwand	
V-202106-239	15	H		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		350 mm			
V-202106-240	15	H		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		900 mm		6 stuks bouten sterk gecorrodeerd	
V-202106-241	15	I		Vloer	Buitenwand	Corrosie(sporen)		4 st.		4 stuks bouten sterk gecorrodeerd	
V-202106-242	15	I		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		340 mm			
V-202106-243	15	J		Vloer	Kern	Staalplaat beschadigd / hap weg		230 mm		Afgebroken stuk, plaat uit vloer gehaald	
V-202106-244	15	J		Vloer	Kern	Staalplaat beschadigd / hap weg	Corrosie(sporen)	220 mm		Afgebroken stuk, plaat uit vloer gehaald. Oplegnok	
V-202106-245	15	K		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		230 mm			
V-202106-246	15	K		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		900 mm			
V-202106-247	15	L		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120 mm			
V-202106-248	15	L		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		100 mm			
V-202106-249	15	L		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		350 mm			
V-202106-250	15	M		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		220 mm		Deels inspecteerbaar door deur, scheur groter dan	
V-202106-251	15	M		Vloer	Buitewand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		510 mm		Deels inspecteerbaar door deur, scheur groter dan	
V-202106-389	14	4	AB	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-390	14	4	BC	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-391	14	4	CD	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-392	14	4	DE	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-393	14	4	DE	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-394	14	4	EF	Voegvulling	Rechtsboven	Corrosie(sporen)		80 mm			
V-202106-395	14	4	FG	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-396	14	4	FG	Voegvulling	Rechtsboven	Corrosie(sporen)		50 mm			
V-202106-397	14	4	GH	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		25 mm			
V-202106-398	14	4	GH	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202106-399	14	4	GH	Voegvulling	Boven en onder	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	200 mm			
V-202106-400	14	4	HI	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		45 mm			

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-401	14	4 HI	HI	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-402	14	4 HI	HI	Gevelement	Links	Scheur alleen in de flens		80	mm		
V-202106-403	14	4 HI	HI	Voegvulling	Rechts, boven en	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	2500	mm		
V-202106-404	14	4 IJ	IJ	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	900	mm		
V-202106-405	14	4 IJ	IJ	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-406	14	4 JK	JK	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)		450	mm		
V-202106-407	14	4 JK	JK	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		450	mm		
V-202106-408	14	4 MR	MR	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		300	mm		
V-202106-409	14	4 NO	NO	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	300	mm		
V-202106-410	14	4 PA	PA	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-337	14	3 B	B	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-338	14	3 C	C	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-339	14	3 D	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-340	14	3 D	D	Gevelement	Boven	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-341	14	3 D	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-342	14	3 D	D	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)		100	mm		
V-202106-343	14	3 E	E	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-344	14	3 F	F	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-345	14	3 F	F	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-346	14	3 F	F	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-347	14	3 F	F	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-348	14	3 F	F	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-349	14	3 F	F	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-350	14	3 F	F	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		900	mm		
V-202106-351	14	3 G	G	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		150	mm		
V-202106-352	14	3 G	G	Voegvulling	Linksonder	Corrosie(sporen)		100	mm		
V-202106-353	14	3 G	G	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		90	mm		
V-202106-354	14	3 H	H	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-355	14	3 H	H	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-356	14	3 H	H	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-357	14	3 H	H	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-358	14	3 H	H	Voegvulling	Rechtsonder	Corrosie(sporen)		70	mm		
V-202106-359	14	3 I	I	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-360	14	3 I	I	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-361	14	3 I	I	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-362	14	3 I	I	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		600	mm		
V-202106-363	14	3 J	J	Gevelement	Linksboven	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-364	14	3 J	J	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-365	14	3 J	J	Gevelement	Rechtsonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-366	14	3 J	J	Gevelement	Midden	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-367	14	3 J	J	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-368	14	3 J	J	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		950	mm		
V-202106-369	14	3 K	K	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-370	14	3 K	K	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-371	14	3 K	K	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-372	14	3 K	K	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-373	14	3 K	K	Gevelement	Links	Moer gescheurd		20	mm		
V-202106-374	14	3 K	K	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		900	mm		
V-202106-375	14	3 L	L	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-376	14	3 L	L	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-377	14	3 L	L	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-378	14	3 L	L	Gevelement	Boven	Bout afgebroken		2	st.		
V-202106-379	14	3 L	L	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		900	mm		
V-202106-380	14	3 M	M	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		10	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-381	14	3	M	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-382	14	3	M	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		900	mm		
V-202106-383	14	3	N	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-384	14	3	N	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		400	mm		
V-202106-385	14	3	P	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-386	14	3	P	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-387	14	3	P	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-388	14	3	P	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		500	mm		
V-202106-296	14	2	AB	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-297	14	2	BC	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-298	14	2	BC	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-300	14	2	CD	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-301	14	2	CD	Gevelement	Boven	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-302	14	2	DE	Gevelement	Rechtsonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-303	14	2	DE	Gevelement	Boven	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-304	14	2	EF	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-305	14	2	EF	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-306	14	2	EF	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-307	14	2	EF	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-308	14	2	FJ	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-309	14	2	FJ	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-310	14	2	FJ	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		1	st.	Bouten gecorrodeerd	
V-202106-311	14	2	GH	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		70	mm		
V-202106-312	14	2	GH	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-313	14	2	GH	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202106-314	14	2	GH	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-315	14	2	GH	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		190	mm		
V-202106-458	14	2	GI	Kern	Bovenzijde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		2	st.		
V-202106-459	14	2	GI	Kern	Boven	Bout afgebroken		1	st.	2 stuks bouten afgebroken	
V-202106-316	14	2	HI	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-317	14	2	HI	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-318	14	2	HI	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-319	14	2	HI	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202106-320	14	2	HI	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-321	14	2	HI	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-322	14	2	HI	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	500	mm		
V-202106-323	14	2	IJ	Gevelement	Boven	Bout afgebroken		2	st.		
V-202106-324	14	2	IJ	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-325	14	2	IJ	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-326	14	2	IJ	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-327	14	2	IJ	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-328	14	2	IJ	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-329	14	2	JK	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-330	14	2	KL	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-331	14	2	KL	Gevelement	Linksonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-332	14	2	LM	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-333	14	2	MN	Gevelement	Linksboven	Bout afgebroken		2	st.		
V-202106-334	14	2	MN	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-460	14	2	MO	Kern	Rechts	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-457	14	2	OA	Kern	Bovenzijde	Moer ontbreekt / Moer los		2	st.	2 stuks moeren ontbreken	
V-202106-335	14	2	OP	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		45	mm		
V-202106-336	14	2	OP	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)		400	mm		
V-202106-294	14	2	PA	Gevelement	Linksboven	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-295	14	2	PA	Voegvulling	Onder	Corrosie(sporen)	Voeg ontbreekt (gedeeltelijk)	700	mm	Voeg ontbreekt t.p.v. vernieuwde bout	

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-258	14	1	A	Gevelement	Links onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-259	14	1	B	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-260	14	1	B	Gevelement	Midden boven	Bout afgebroken		1	st.	Bout afgebroken	
V-202106-299	14	1	B	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-261	14	1	C	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-262	14	1	E	Gevelement	Rechts boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-263	14	1	E	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-264	14	1	F	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-265	14	1	G	Gevelement	Links	Scheur alleen in de flens		80	mm		
V-202106-266	14	1	G	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		300	mm	Onder raam, bestaat uit 2 scheuren.	
V-202106-267	14	1	G	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-268	14	1	G	Gevelement	Rechts	Scheur alleen in de flens		80	mm		
V-202106-269	14	1	G	Voegvulling	Rechts	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	500	mm		
V-202106-270	14	1	G	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		970	mm	Onderste gedeelte plaat	
V-202106-451	14	1	G	Kern	Bovenzijde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-452	14	1	G	Vloer	Onderzijde	Corrosie(sporen)		650	mm	Lichte corrosie oppervlak ondersten 10 cm	
V-202106-271	14	1	H	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-272	14	1	H	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-273	14	1	H	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-274	14	1	H	Gevelement	Links	Bout afgebroken		1	st.	Afgebroken bout	
V-202106-275	14	1	H	Gevelement	Links onder	Scheur alleen in de flens		180	mm		
V-202106-276	14	1	H	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		970	mm	Onderste gedeelte plaat	
V-202106-277	14	1	I	Gevelement	Links boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202106-278	14	1	I	Gevelement	Rechts boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-279	14	1	I	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		950	mm	Onderste gedeelte plaat	
V-202106-280	14	1	J	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-281	14	1	J	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		950	mm	Onderste gedeelte plaat	
V-202106-282	14	1	K	Gevelement	Links boven	Bout afgebroken		1	st.		
V-202106-453	14	1	K	Kern	Bovenzijde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202106-454	14	1	K	Kern	Onderzijde	Corrosie(sporen)		650	mm	Lichte corrosie oppervlak ondersten 10 cm	
V-202106-283	14	1	L	Gevelement	Onder	Corrosie(sporen)		500	mm	Onderste gedeelte plaat, oppervlakkige corrosie	
V-202106-455	14	1	M	Vloer	Onderzijde	Corrosie(sporen)		650	mm	Lichte corrosie oppervlak ondersten 10 cm	
V-202106-284	14	1	N	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-285	14	1	N	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-286	14	1	O	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		80	mm	Corrosie en lekkagesporen	
V-202106-287	14	1	O	Gevelement	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		80	mm		
V-202106-288	14	1	O	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-289	14	1	O	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-456	14	1	O	Vloer	Onderzijde	Corrosie(sporen)		650	mm	Lichte corrosie oppervlak ondersten 10 cm	
V-202106-290	14	1	P	Gevelement	Links	Bout afgebroken		3	st.		
V-202106-291	14	1	P	Gevelement	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-292	14	1	P	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		250	mm		
V-202106-293	14	1	P	Gevelement	Rechtsonder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202106-411	14	A		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		410	mm		
V-202106-412	14	B		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		380	mm		
V-202106-413	14	B		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		160	mm		
V-202106-414	14	B		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		180	mm		
V-202106-415	14	C		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		710	mm		
V-202106-416	14	C		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120	mm		
V-202106-417	14	C		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat		370	mm		
V-202106-418	14	D		Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat		370	mm		
V-202106-419	14	D		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		600	mm		
V-202106-420	14	E		Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		500	mm		
V-202106-421	14	E		Vloer	Buitenwand	Scheur alleen in de flens		290	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202106-422	14		E	Vloer	Kern	Scheur van de flens naar het lijf		440	mm		
V-202106-423	14		F	Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		380	mm		
V-202106-424	14		F	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		1010	mm		
V-202106-425	14		G	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		1010	mm		
V-202106-426	14		G	Vloer	Buitenwand naar	Scheur alleen in het lijf		1310	mm		
V-202106-427	14		G	Vloer	Kern	Scheur van de flens naar het lijf		430	mm		
V-202106-428	14		H	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		360	mm		
V-202106-429	14		H	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		1010	mm		
V-202106-430	14		I	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		1010	mm		
V-202106-431	14		I	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		440	mm		
V-202106-432	14		J	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat		380	mm		
V-202106-433	14		J	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		640	mm		
V-202106-434	14		K	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		280	mm		
V-202106-435	14		K	Vloer	Buitenwand	Scheur alleen in het lijf		250	mm		
V-202106-436	14		K	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		130	mm		
V-202106-437	14		K	Vloer	Buitenwand naar	Scheur alleen in het lijf		1560	mm		
V-202106-438	14		K	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat		370	mm		
V-202106-439	14		L	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat		370	mm		
V-202106-440	14		L	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		680	mm		
V-202106-441	14		M	Vloer	Buitenwand	Scheur alleen in het lijf		400	mm		
V-202106-442	14		M	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		360	mm		
V-202106-443	14		N	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		385	mm		
V-202106-444	14		N	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		100	mm		
V-202106-445	14		O	Vloer	Buitenwand	Scheur van boutgat naar boutgat		250	mm		
V-202106-446	14		O	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat		360	mm		
V-202106-447	14		P	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar boutgat		390	mm		
V-202106-448	14		P	Vloer	Kern naar trap	Scheur alleen in het lijf		940	mm		
V-202106-449	14		P	Vloer	Buitenwand bij trap	Scheur alleen in het lijf		210	mm		
V-202106-450	14		P	Vloer	Buitewand	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		190	mm		
V-202109-523	13	4	AB	Gevelement	Bout 6	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-524	13	4	BC	Gevelement	Bout 6	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-525	13	4	CD	Gevelement	Bout 2	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-526	13	4	DE	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		80	mm		
V-202109-527	13	4	FG	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	650	mm		
V-202109-528	13	4	GH	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	1000	mm		
V-202109-529	13	4	GH	Gevelement	Boven	Scheur van de flens naar het lijf		120	mm		Ja
V-202109-530	13	4	GH	Gevelement	Bout 3	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-531	13	4	GH	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-532	13	4	HI	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-533	13	4	HI	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	652	mm		
V-202109-534	13	4	HI	Gevelement	Bout 5	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-535	13	4	HI	Gevelement	Bout 2	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-536	13	4	HI	Gevelement	Bout 6	Bout afgebroken		1	st.	Break in bout binnen flens	
V-202109-538	13	4	JK	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20	mm		
V-202109-537	13	4	KL	Gevelement	Boven	Scheur alleen in het lijf		160	mm		Ja
V-202109-539	13	4	MN	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-501	13	3	A	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-502	13	3	B	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-503	13	3	C	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		33	mm		
V-202109-504	13	3	C	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		58	mm		
V-202109-505	13	3	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-506	13	3	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-507	13	3	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-508	13	3	D	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-509	13	3	D	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-510	13	3	E	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-511	13	3	E	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-512	13	3	F	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-513	13	3	F	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120	mm		
V-202109-514	13	3	H	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-515	13	3	H	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202109-516	13	3	I	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202109-517	13	3	I	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-518	13	3	J	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-519	13	3	N	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-520	13	3	O	Gevelement	Bout 2	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-521	13	3	P	Gevelement	Bout 1	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-522	13	3	P	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-465	13	2	AB	Gevelement	Bout 5	Bout afgebroken		1	st.	Moerzijde ontbreekt	
V-202109-489	13	2	AB	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		36	mm		
V-202109-490	13	2	AB	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-491	13	2	BC	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-492	13	2	BC	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-478	13	2	CD	Gevelement	Bout 3	Bout afgebroken		1	st.	Moerzijde ontbreekt	
V-202109-493	13	2	CD	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-494	13	2	DE	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-480	13	2	FG	Gevelement	Bout 6	Bout afgebroken		1	st.	Moerzijde ontbreekt	
V-202109-495	13	2	GH	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-481	13	2	HI	Gevelement	Bout 2	Bout afgebroken		1	st.	Moerzijde ontbreekt	
V-202109-496	13	2	KL	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-497	13	2	NO	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-498	13	2	OP	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-499	13	2	PA	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-500	13	2	PA	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-461	13	1	A	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		130	st.		
V-202109-462	13	1	B	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-463	13	1	B	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-464	13	1	B	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-466	13	1	B	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-467	13	1	B	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)		350	mm		
V-202109-468	13	1	B	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		350	mm		
V-202109-469	13	1	B	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		140	mm	Breuk in flens	
V-202109-470	13	1	C	Gevelement	Onderzijde raam	Scheur alleen in de flens		190	mm	Breuk in raamsteun	
V-202109-471	13	1	C	Gevelement	Rechts	Scheur van de flens naar het lijf		530	mm		Ja
V-202109-472	13	1	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-473	13	1	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-474	13	1	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-475	13	1	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-476	13	1	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-477	13	1	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-479	13	1	I	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-482	13	1	I	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202109-483	13	1	J	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-484	13	1	J	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-485	13	1	J	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-486	13	1	K	Gevelement	Onderzijde raam	Scheur alleen in de flens		220	mm	Hoek raamsteun	
V-202109-487	13	1	L	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-488	13	1	M	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-540	13	A	A	Vloer	Buitenzijde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		100 mm			
V-202109-541	13	A	A	Vloer	Buitenzijde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		65 mm			
V-202109-542	13	A	A	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		950 mm			
V-202109-543	13	A	A	Vloer	Bout 5	Bout afgebroken		1 st.		Buitenzijde	
V-202109-544	13	A	A	Vloer	kern	Scheur alleen in het lijf		370 mm			
V-202109-545	13	B	B	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		360 mm			
V-202109-546	13	C	C	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		900 mm		Bouten gecorrodeerd	
V-202109-547	13	C	C	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		50 mm			
V-202109-548	13	C	C	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		65 mm			
V-202109-549	13	C	C	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		60 mm			
V-202109-550	13	C	C	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		60 mm			
V-202109-551	13	C	C	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		400 mm		Via boutgaten	
V-202109-552	13	D	D	Vloer	Buitenzijde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		80 mm			
V-202109-553	13	D	D	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		940 mm			
V-202109-554	13	D	D	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		410 mm			
V-202109-555	13	D	D	Vloer	Kern	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		110 mm			
V-202109-556	13	E	E	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		390 mm		Via boutgaten	
V-202109-557	13	E	E	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		65 mm			
V-202109-558	13	F	F	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		300 mm		Via boutgaten	
V-202109-559	13	G	G	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		360 mm		Via boutgaten	
V-202109-560	13	H	H	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		390 mm		Via boutgaten	
V-202109-561	13	I	I	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		920 mm		Via boutgaten	
V-202109-562	13	I	I	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		420 mm		Via boutgaten	
V-202109-563	13	J	J	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		900 mm		Via boutgaten	
V-202109-564	13	J	J	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		320 mm		Via boutgaten	
V-202109-565	13	K	K	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		430 mm			
V-202109-566	13	L	L	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		280 mm		Via boutgaten	
V-202109-567	13	M	M	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		370 mm		Via boutgaten	
V-202109-568	13	M	M	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		130 mm			
V-202109-569	13	N	N	Vloer	Midden	Scheur alleen in het lijf		790 mm			
V-202109-570	13	N	N	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		310 mm		Via boutgaten	
V-202109-571	13	O	O	Vloer	Midden	Scheur alleen in het lijf		780 mm		Via boutgaten trap	
V-202109-574	13	O	O	Vloer	Midden	Scheur alleen in het lijf		550 mm			
V-202109-575	13	O	O	Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		380 mm		Via boutgaten	
V-202109-576	13	O	O	Vloer	Kern naar trap	Scheur alleen in het lijf		150 mm			
V-202109-577	13	O	O	Vloer	Midden	Scheur alleen in het lijf		110 mm		Onder trap	
V-202109-572	13	P	P	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		1060 mm		Via boutgaten	
V-202109-573	13	P	P	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		80 mm			
V-202109-2150	12	4 BC	4 BC	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)	Lekkagesporen	1500 mm		Loopt door tot eind CD	
V-202109-2151	12	4 BC	4 BC	Gevelelement	Bout 10	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm		Schadenummer 2152 ontbreekt , vanwege defect	
V-202109-2153	12	4 CD	4 CD	Gevelelement	Bout 8 van CD	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2154	12	4 DE	4 DE	Gevelelement	Onder midden	Scheur alleen in de flens		75 mm			
V-202109-2155	12	4 EF	4 EF	Gevelelement	Midden gevel	Scheur van de flens naar het lijf		510 mm			Ja
V-202109-2156	12	4 FG	4 FG	Gevelelement	Bout 9	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2157	12	4 FG	4 FG	Gevelelement	Bout 5 van (13)F	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	100 mm			
V-202109-2158	12	4 FG	4 FG	Gevelelement	Bout 4 van (13)F	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2159	12	4 GH	4 GH	Gevelelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2160	12	4 GH	4 GH	Gevelelement	Bout 9	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2161	12	4 IJ	4 IJ	Gevelelement	Bout 9	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2162	12	4 IJ	4 IJ	Gevelelement	Rechtsboven	Scheur alleen in de flens		50 mm			
V-202109-2163	12	4 IJ	4 IJ	Gevelelement	Bout 1 van (13)J	Scheur van de flens naar het lijf		200 mm			Ja
V-202109-2164	12	4 JK	4 JK	Gevelelement	Onder	Corrosie(sporen)		600 mm			
V-202109-2165	12	4 JK	4 JK	Gevelelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2166	12	4 JK	4 JK	Gevelelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Bout afgebroken	1 st.			

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2167	12	4	JK	Gevelement	Bout 9 van IJ	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2168	12	4	JK	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2169	12	4	KL	Gevelement	Bout 3	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2170	12	4	LM	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2171	12	4	LM	Gevelement	Bout 3 van (13)M	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	100	mm		
V-202109-2172	12	4	LM	Gevelement	Bout 1 van (13)M	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2173	12	4	LM	Gevelement	Bout 6 van (13)L	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2174	12	4	MN	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2175	12	4	NO	Gevelement	Bout 3	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2176	12	4	NO	Gevelement	Bout 4 van (13)N	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2177	12	4	OP	Gevelement	Bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2178	12	4	OP	Gevelement	Bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Bout afgebroken	1	st.		
V-202109-2179	12	4	OP	Gevelement	Bout 3	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2180	12	4	OP	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2100	12	3	B	Gevelement	Links boven, bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2101	12	3	B	Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2102	12	3	B	Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2103	12	3	C	Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2104	12	3	C	Gevelement	Rechts midden,	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2105	12	3	C	Gevelement	Rechts midden,	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2106	12	3	D	Gevelement	Links midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2107	12	3	F	Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2108	12	3	F	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2109	12	3	F	Gevelement	Links boven, bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2110	12	3	G	Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Raamzijde	
V-202109-2111	12	3	G	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	240	mm	Raamzijde	
V-202109-2112	12	3	G	Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	40	mm	Raamzijde	
V-202109-2113	12	3	G	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	210	mm	Raamzijde	
V-202109-2114	12	3	G	Gevelement	Boven midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Raamzijde	
V-202109-2115	12	3	H	Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2116	12	3	H	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Elementen boven trapgat niet geïnspecteerd.	
V-202109-2117	12	3	I	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2118	12	3	J	Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40	mm		
V-202109-2119	12	3	J	Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2120	12	3	J	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2121	12	3	J	Gevelement	Boven midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2122	12	3	J	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2123	12	3	K	Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2124	12	3	K	Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2125	12	3	K	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2126	12	3	K	Gevelement	Boven midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2127	12	3	K	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2128	12	3	L	Gevelement	Boven midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2129	12	3	L	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2130	12	3	M	Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2131	12	3	M	Gevelement	Links onder, bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2132	12	3	M	Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2133	12	3	M	Gevelement	Boven rechts, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2134	12	3	M	Gevelement	Boven rechts, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2135	12	3	M	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Bout afgebroken	35	mm		
V-202109-2136	12	3	N	Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2137	12	3	N	Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2138	12	3	N	Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2139	12	3	N	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2140	12	3	N	Gevelement	Boven midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2141	12	3	N	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	55	mm		
V-202109-2142	12	3	O	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Raamzijde	
V-202109-2143	12	3	O	Gevelement	Rechts boven, bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Bout afgebroken	35	mm	Raamzijde	
V-202109-2144	12	3	P	Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2145	12	3	P	Gevelement	Onder rechts, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2146	12	3	P	Gevelement	Midden boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2147	12	3	P	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2047	12	2	BC	Gevelement	Links boven, bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2048	12	2	BC	Gevelement	Midden boven	Scheur alleen in de flens		220	mm		
V-202109-2049	12	2	BC	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)		1050	mm		
V-202109-2050	12	2	CD	Gevelement	Midden onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2051	12	2	CD	Gevelement	Midden onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2052	12	2	DE	Gevelement	Links boven, bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2053	12	2	DE	Gevelement	Midden boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2054	12	2	DE	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2055	12	2	EF	Gevelement	Midden onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2056	12	2	FG	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120	mm	Raamzijde	
V-202109-2057	12	2	GH	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Raamzijde	
V-202109-2058	12	2	GH	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2059	12	2	GH	Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm	Raamzijde	
V-202109-2060	12	2	GH	Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2061	12	2	HI	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2062	12	2	HI	Gevelement	Rechts midden,	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2063	12	2	HI	Gevelement	Rechts midden,	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2064	12	2	HI	Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2065	12	2	IJ	Gevelement	Links midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2066	12	2	IJ	Gevelement	Links midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2067	12	2	IJ	Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2068	12	2	IJ	Gevelement	Links onder, bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2069	12	2	IJ	Gevelement	Links midden	Scheur alleen in de flens		270	mm		
V-202109-2070	12	2	IJ	Gevelement	Rechts midden,	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2071	12	2	IJ	Gevelement	Midden boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2072	12	2	IJ	Gevelement	Midden boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2073	12	2	IJ	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)		230	mm		
V-202109-2074	12	2	JK	Gevelement	Rechts midden,	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2075	12	2	JK	Gevelement	Midden onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2076	12	2	JK	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2077	12	2	JK	Gevelement	Midden boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2078	12	2	KL	Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2079	12	2	KL	Gevelement	Links boven	Scheur alleen in de flens		90	mm		
V-202109-2080	12	2	KL	Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2081	12	2	KL	Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2082	12	2	LM	Gevelement	Midden onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2083	12	2	LM	Gevelement	Midden boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2084	12	2	LM	Gevelement	Midden boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2085	12	2	MN	Gevelement	Midden, onder	Scheur alleen in de flens		220	mm		
V-202109-2086	12	2	MN	Gevelement	Midden onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2087	12	2	MN	Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2088	12	2	NO	Gevelement	Links midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2089	12	2	NO	Gevelement	Midden onder	Scheur alleen in de flens		100	mm	Raamzijde	
V-202109-2090	12	2	NO	Gevelement	Rechts onder	Scheur alleen in de flens		100	mm	Raamzijde, flens raam	
V-202109-2091	12	2	NO	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2092	12	2	NP	Gevelement	Links boven. Bout 3	Scheur alleen in de flens		50	mm	Raamzijde	

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2093	12	2 NP		Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur alleen in de flens		80 mm		Raamzijde	
V-202109-2094	12	2 NP		Gevelement	Rechts midden,	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2149	12	2 NP		Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Bout afgebroken	1 st.			
V-202109-2095	12	2 PA		Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2097	12	2 PA		Gevelement	Links midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2148	12	2 PA		Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Bout afgebroken	1 st.			
V-202109-2096	12	2 PA		Gevelement	Links midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2098	12	2 PA		Gevelement	Onder midden, bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2099	12	2 PA		Gevelement	Boven midden bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2046	12	1 A		Vloer	Midden	Scheur in vloer		2 st.		Scheuren in de vloer, vloer onbetrouwbaar, gevel A	
V-202109-2000	12	1 D		Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2001	12	1 E		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2002	12	1 E		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2003	12	1 G		Gevelement	Links boven	Scheur alleen in de flens		90 mm		Flens van het raam, bestaat uit 2 scheuren.	
V-202109-2004	12	1 G		Gevelement	Rechts boven	Scheur alleen in de flens		90 mm		Flens van het raam, bestaat uit 2 scheuren.	
V-202109-2005	12	1 H		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 m2			
V-202109-2006	12	1 H		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 m2			
V-202109-2007	12	1 H		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2008	12	1 H		Gevelement	Rechts onder, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	45 mm			
V-202109-2009	12	1 H		Voegvulling	Rechts boven	Corrosie(sporen)		70 mm			
V-202109-2010	12	1 I		Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur alleen in de flens		20 m2			
V-202109-2011	12	1 I		Gevelement	Links boven, bout 5	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2012	12	1 I		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 m2			
V-202109-2013	12	1 I		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 st.			
V-202109-2014	12	1 I		Gevelement	Links onder, bout 7	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2015	12	1 I		Gevelement	Links onder, bout 1	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	30 mm			
V-202109-2016	12	1 I		Gevelement	Links onder, bout 2	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	30 mm			
V-202109-2017	12	1 I		Gevelement	Links midden, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	30 mm			
V-202109-2018	12	1 J		Gevelement	Links boven, bout 5	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2019	12	1 J		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2020	12	1 J		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2021	12	1 J		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 mm			
V-202109-2022	12	1 J		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens		20 m2			
V-202109-2023	12	1 J		Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)		450 mm			
V-202109-2024	12	1 K		Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2025	12	1 K		Gevelement	Links boven, bout 5	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2026	12	1 K		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 m2			
V-202109-2027	12	1 K		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 m2			
V-202109-2028	12	1 K		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2029	12	1 K		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 m2			
V-202109-2030	12	1 L		Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 m2			
V-202109-2031	12	1 L		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 m2			
V-202109-2032	12	1 L		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	132 mm			
V-202109-2033	12	1 L		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 m2			
V-202109-2034	12	1 M		Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	70 st.			
V-202109-2035	12	1 M		Gevelement	Links boven, bout 5	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 m2			
V-202109-2036	12	1 M		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2037	12	1 M		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2038	12	1 N		Gevelement	Links boven, bout 4	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2039	12	1 N		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2040	12	1 N		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2041	12	1 O		Gevelement	Linksboven	Scheur alleen in de flens		210 mm		Flens van het raam, bestaat uit 2 scheuren.	
V-202109-2042	12	1 O		Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			
V-202109-2043	12	1 P		Gevelement	Midden boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	35 mm			

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2044	12	1	P	Gevelement	Rechts boven, bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm		
V-202109-2045	12	1	P	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)			90 mm		
V-202109-2182	12	B		Vloer	Bout 3 naar Bout 5	Scheur van boutgat naar boutgat			400 mm		
V-202109-2183	12	B		Vloer	Bout 4 naar Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens		340 mm	Vloer A niet te inspecteren, Vloer Q ligt eruit	
V-202109-2181	12	B		Vloer	Buitenwand, Bout 1	Scheur alleen in de flens			160 mm		
V-202109-2184	12	J		Vloer	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			150 mm		
V-202109-2186	12	K		Vloer	Buitenwand	Scheur alleen in de flens			160 mm		
V-202109-2185	12	K		Vloer	Bout 3 naar Bout 6	Scheur van boutgat naar boutgat			670 mm		
V-202109-2188	12	L		Vloer	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			160 mm		
V-202109-2187	12	L		Vloer	Bout 1 naar bout 4	Scheur in vloer			650 mm		
V-202109-2190	12	M		Vloer	Buitenflens	Scheur alleen in de flens			120 mm		
V-202109-2191	12	M		Vloer	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			150 mm		
V-202109-2189	12	M		Vloer	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			130 mm		
V-202109-2192	12	N		Vloer	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			130 mm		
V-202109-2193	12	O		Vloer	Buitenwand	Scheur alleen in de flens			240 mm		
V-202109-2194	12	P		Vloer	Gehele plaat	Scheur in vloer			1140 mm		
V-202109-2195	12	R		Vloer	Binnenkern	Scheur alleen in de flens			820 mm		
V-202109-2196	12	S		Vloer	Bout 1 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			690 mm		
V-202109-2197	12	S		Vloer	Flens naar bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			220 mm		
V-202109-2198	12	T		Vloer	Rechterzijde flens -	Scheur in vloer	Scheur alleen in de flens		410 mm		
V-202109-2199	12	U		Vloer	Binnenkern	Scheur alleen in de flens			220 mm		
V-202109-2200	12	V		Vloer	Bout 4 naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			550 mm		
V-202109-2201	12	V		Vloer	Bout 1 naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			480 mm		
V-202109-2202	12	V		Vloer	Binnenkern	Scheur in vloer			200 mm		
V-202109-2203	12	V		Vloer	Evenwijdig flens	Scheur in vloer			500 mm		
V-202109-2204	12	W		Vloer	Binnenkern	Scheur alleen in de flens			200 mm		
V-202109-2205	12	W		Vloer	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			50 mm		
V-202109-2206	12	W		Vloer	Bout 1 naar bout 4	Scheur van boutgat naar boutgat			670 mm		
V-202109-2207	12	X		Vloer	Binnenkern	Scheur alleen in de flens			730 mm	Vloer Q ligt eruit	
V-202109-610	11	4	EF	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			20 mm		
V-202109-611	11	4	FG	Voegvulling	Boven	Vocht en lekkagesporen			880 mm	Doorlopend in GH	
V-202109-612	11	4	HI	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			20 mm		
V-202109-613	11	4	IJ	Gevelement	boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			260 mm		
V-202109-614	11	4	JK	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			20 mm		
V-202109-615	11	4	JK	Gevelement	onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			20 mm		
V-202109-616	11	4	MN	Gevelement	Bout 17	Bout afgebroken			1 st.		
V-202109-617	11	4	OP	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			10 mm		
V-202109-602	11	3	A	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm		
V-202109-603	11	3	B	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			45 mm		
V-202109-604	11	3	F	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			15 mm		
V-202109-605	11	3	G	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-606	11	3	G	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-607	11	3	H	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			30 mm		
V-202109-608	11	3	J	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			45 mm		
V-202109-609	11	3	L	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			8 mm		
V-202109-590	11	2	BC	Gevelement	Onder	Scheur alleen in de flens			65 mm		
V-202109-591	11	2	BC	Raam	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			45 mm		
V-202109-592	11	2	CD	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm		
V-202109-593	11	2	DE	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm		
V-202109-594	11	2	EF	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-595	11	2	FG	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-596	11	2	GH	Voegvulling	Boven	Vocht en lekkagesporen			420 mm		
V-202109-597	11	2	JK	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			60 mm		
V-202109-598	11	2	NO	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-599	11	2	OP	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-600	11	2	OP	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-601	11	2	PA	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-578	11	1	C	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-579	11	1	C	Gevelement	Onderzijde raam	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		50	mm	Steun onderzijde raam	
V-202109-580	11	1	C	Gevelement	Onderzijde raam	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		200	mm	Onderzijde raam	
V-202109-581	11	1	C	Gevelement	Onderzijde raam	Scheur alleen in de flens		130	mm	Steun onderzijde raam	
V-202109-582	11	1	D	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-583	11	1	D	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-584	11	1	F	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-585	11	1	F	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-586	11	1	G	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20	mm		
V-202109-587	11	1	H	Voegvulling	Boven	Vocht en lekkagesporen		350	mm		
V-202109-588	11	1	L	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-589	11	1	L	Voegvulling	Boven	Vocht en lekkagesporen		110	mm		
V-202109-618	11	A		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		970	mm		
V-202109-622	11	C		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		300	mm		
V-202109-623	11	D		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		75	mm	Naast trappgat	
V-202109-624	11	D		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		200	mm	Naast trappgat	
V-202109-625	11	D		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		240	mm	Naast trappgat	
V-202109-626	11	D		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		105	mm	Naast trappgat	
V-202109-627	11	E		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		180	mm	Naast trappgat	
V-202109-628	11	E		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		180	mm	Naast trappgat	
V-202109-629	11	E		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		310	mm	Naast trappgat	
V-202109-631	11	F		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		440	mm	Via boutgaten	
V-202109-632	11	F		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in het lijf		90	mm		
V-202109-635	11	G		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		360	mm	Via boutgaten	
V-202109-636	11	G		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		100	mm	Via boutgaten	
V-202109-637	11	H		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		140	mm	Via boutgaten	
V-202109-638	11	H		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		130	mm	Via boutgaten	
V-202109-639	11	I		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		45	mm	Geen paneelnr op foto	
V-202109-640	11	I		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		170	mm	Via boutgaten	
V-202109-641	11	I		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		490	mm	Via boutgaten	
V-202109-643	11	J		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		440	mm	Via boutgaten	
V-202109-644	11	J		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		420	mm	Via boutgaten	
V-202109-645	11	K		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		120	mm		
V-202109-647	11	O		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		890	mm		
V-202109-648	11	O		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		350	mm	Via boutgaten	
V-202109-619	11	Q		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		850	mm		
V-202109-620	11	R		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		1000	mm	Via boutgaten	
V-202109-621	11	R		Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		1000	mm		
V-202109-630	11	S		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		165	mm	Via boutgaten	
V-202109-633	11	T		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		280	mm	Via boutgaten	
V-202109-634	11	T		Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		290	mm		
V-202109-642	11	U		Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		620	mm		
V-202109-646	11	W		Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		1100	mm		
V-202109-649	11	X		Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		170	mm		
V-202109-650	11	X		Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		120	mm		
V-202109-651	11	X		Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		1120	mm		
V-202109-652	11	X		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		150	mm		
V-202109-2288	10	4	BC	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2289	10	4	DE	Gevelement	Bout 8 van (11)D	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2290	10	4	DE	Gevelement	Bout 12 van CD	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2291	10	4	GH	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2294	10	10	4 JK	Gevelement	Bout 12	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2295	10	10	4 KL	Gevelement	Bout 12	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2296	10	10	4 LM	Gevelement	Bout 12 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2297	10	10	4 MN	Gevelement	Bout 10	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2298	10	10	4 OP	Gevelement	Bout 4	Bout afgebroken			1 st.		
V-202109-2272	10	10	3 A	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2273	10	10	3 B	Gevelement	Boven midden	Scheur alleen in de flens			55 mm		
V-202109-2274	10	10	3 D	Gevelement	Bout 8 van CD	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2275	10	10	3 E	Gevelement	Bout 5 van DE	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2276	10	10	3 H	Gevelement	Bout 4 van HI	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2292	10	10	3 H	Gevelement	Bout 5 van GH	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2293	10	10	3 H	Gevelement	Bout 6 van GH	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2277	10	10	3 K	Gevelement	Bout 2 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2278	10	10	3 L	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2279	10	10	3 L	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2280	10	10	3 L	Gevelement	Bout 1 van LM	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2281	10	10	3 L	Gevelement	Boven midden	Scheur alleen in de flens			80 mm		
V-202109-2282	10	10	3 L	Gevelement	Bout 6 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2283	10	10	3 M	Gevelement	Bout 1 van MN	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2284	10	10	3 N	Gevelement	Bout 1 van NO	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2285	10	10	3 O	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			40 mm	Raamzijde	
V-202109-2286	10	10	3 O	Gevelement	Bout 1 van OP	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm	Raamzijde	
V-202109-2287	10	10	3 O	Gevelement	Bout 6 van NO	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm	Raamzijde	
V-202109-2238	10	10	2 AB	Gevelement	Bout 9 van PA	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2239	10	10	2 AB	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2240	10	10	2 AB	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2241	10	10	2 AB	Gevelement	Bout 10 van PA	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2242	10	10	2 BC	Gevelement	Bout 3	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2243	10	10	2 BC	Gevelement	Bout 11 van AB	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2244	10	10	2 CD	Gevelement	Bout 9 van C	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2245	10	10	2 CD	Gevelement	Bout 1 van D	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2246	10	10	2 CD	Gevelement	Bout 10	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2247	10	10	2 DE	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2248	10	10	2 DE	Gevelement	Bout 11	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2249	10	10	2 DE	Gevelement	Bout 10 van CD	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2250	10	10	2 EF	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2251	10	10	2 FG	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm	Raamzijde	
V-202109-2252	10	10	2 HI	Gevelement	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2253	10	10	2 HI	Gevelement	Bout 8	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2254	10	10	2 HI	Gevelement	Bout 1 van I	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2255	10	10	2 HI	Gevelement	Bout 8 van H	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2256	10	10	2 IJ	Gevelement	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2257	10	10	2 IJ	Gevelement	Bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2258	10	10	2 IJ	Gevelement	Bout 7	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2259	10	10	2 IJ	Gevelement	Bout 1 van J	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2260	10	10	2 KL	Gevelement	Bout 1 van L	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2261	10	10	2 KL	Gevelement	Bout 8 van K	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2262	10	10	2 MN	Gevelement	Bout 10	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2263	10	10	2 MN	Gevelement	Bout 11	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2264	10	10	2 MN	Gevelement	Bout 1 van N	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2265	10	10	2 NO	Gevelement	Bout 2 van O	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens		110 mm	Raamzijde	
V-202109-2266	10	10	2 NO	Gevelement	Bout 11 van MN	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2267	10	10	2 NO	Gevelement	Bout 10 van MN	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		
V-202109-2268	10	10	2 OP	Gevelement	Bout 7	Scheur van boutgat naar de rand van de flens			35 mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2269	10	2	PA	Gevelement	Bout 10	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2270	10	2	PA	Gevelement	Bout 7 van OP	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2271	10	2	PA	Gevelement	Bout 8 van OP	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2208	10	1	A	Gevelement	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2209	10	1	A	Gevelement	Bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2210	10	1	A	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2211	10	1	A	Gevelement	Bout 1 van AB	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2212	10	1	A	Gevelement	Bout 6 van PA	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2213	10	1	E	Gevelement	Bout 5 van DE	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2214	10	1	E	Gevelement	Bout 1 van EF	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2215	10	1	F	Gevelement	Tussen bout 12-13	Scheur alleen in de flens		70	mm		
V-202109-2216	10	1	F	Gevelement	Bout 4 van FG	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2218	10	1	F	Gevelement	Bout 8 van EF	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2219	10	1	F	Gevelement	Bout 5 van EF	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2220	10	1	F	Gevelement	Bout 13	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2221	10	1	F	Gevelement	Bout 5 van FG	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2217	10	1	F	Gevelement	Bout 1 van FG	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2222	10	1	H	Gevelement	Bout 5 van GH	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	40	mm		
V-202109-2223	10	1	H	Gevelement	Bout 3 van GH	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2224	10	1	I	Gevelement	Bout 2 van IJ	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2225	10	1	I	Gevelement	Bout 1 van IJ	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2226	10	1	J	Gevelement	Bout 3 van JK	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2227	10	1	K	Gevelement	Bout 1 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2228	10	1	K	Gevelement	Bout 8 van JK	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2229	10	1	K	Gevelement	Bout 5 van JK	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2230	10	1	N	Gevelement	Rechts, Hoek van de	Scheur alleen in de flens	Corrosie(sporen)	540	mm		
V-202109-2231	10	1	N	Gevelement	Bout 4 van NO	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2232	10	1	N	Gevelement	Bout 1 van NO	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2233	10	1	N	Gevelement	Bout 8 van MN	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2234	10	1	O	Gevelement	Tussen Bout 9 en 10	Scheur alleen in de flens		150	mm		
V-202109-2235	10	1	O	Gevelement	Bout 1 van OP	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2236	10	1	P	Gevelement	Bout 5 van OP	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2237	10	1	P	Gevelement	Bout 9	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2299	10		B	Vloer	Links boven	Scheur alleen in de flens		210	mm		
V-202109-2300	10		B	Vloer	Rechts boven	Scheur alleen in de flens		100	mm		
V-202109-2301	10		C	Vloer	Rechtsboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		50	mm		
V-202109-2302	10		D	Vloer	Linksboven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		140	mm		
V-202109-2303	10		D	Vloer	Rechtsboven, van	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	210	mm		
V-202109-2304	10		E	Vloer	Bout 3 en 4	Bout afgebroken		2	st.		
V-202109-2305	10		E	Vloer	Van bout 7 naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		220	mm		
V-202109-2306	10		F	Vloer	Bout 1 naar flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		90	mm		
V-202109-2307	10		H	Vloer	Bout 3 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	730	mm		
V-202109-2308	10		I	Vloer	Bout 7 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	300	mm		
V-202109-2309	10		J	Vloer	Begin flens naar	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	850	mm		
V-202109-2310	10		J	Vloer	Tussen bout 1 en 2	Scheur alleen in de flens		65	mm		
V-202109-2311	10		J	Vloer	Bout 5 tot einde	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	460	mm		
V-202109-2312	10		K	Vloer	Begin flens naar	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	740	mm		
V-202109-2313	10		K	Vloer	Tussen bout 1 en 2	Scheur alleen in de flens		65	mm		
V-202109-2314	10		L	Vloer	Bout 7 einde flens	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	250	mm		
V-202109-2315	10		L	Vloer	Bout 8	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	90	mm		
V-202109-2316	10		M	Vloer	Begin flens naar	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	560	mm		
V-202109-2317	10		M	Vloer	Tussen bout 3 en 4	Scheur alleen in de flens		70	mm		
V-202109-2318	10		M	Vloer	Tussen bout 4 en 5	Scheur alleen in de flens		230	mm		
V-202109-2319	10		N	Vloer	Buitenwand	Corrosie(sporen)		1250	mm	Gehele buiten lengte	

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2320	10	10	O	Vloer	Tussen bout 1 en 3	Corrosie(sporen)		500 mm			
V-202109-2321	10	10	P	Vloer	Begin flens bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	130 mm			
V-202109-2322	10	10	P	Vloer	Bout 1 naar bout 2	Scheur van boutgat naar boutgat		140 mm			
V-202109-2323	10	10	R	Vloer	bout 5 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	200 mm			
V-202109-2324	10	10	S	Vloer	Begin flens naar	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	320 mm			
V-202109-2325	10	10	T	Vloer	Midden vloer	Scheur in vloer		830 mm		Tpv kabelkoker	
V-202109-2326	10	10	T	Vloer	Bout 1 begin flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		150 mm			
V-202109-2327	10	10	U	Vloer	Gehele buiten flens	Scheur alleen in de flens		880 mm			
V-202109-2328	10	10	U	Vloer	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		60 mm			
V-202109-2329	10	10	V	Vloer	Bout 4 einde flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	170 mm			
V-202109-2330	10	10	V	Vloer	Begin flens naar	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	230 mm			
V-202109-2331	10	10	W	Vloer	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		200 mm			
V-202109-2332	10	10	W	Vloer	Bout 3 en 4	Scheur van boutgat naar boutgat		200 mm			
V-202109-2333	10	10	W	Vloer	Begin flens bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		140 mm			
V-202109-674	9	9	4 CD	Gevelement	Bout 4	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-675	9	9	4 DE	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-676	9	9	4 EF	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-677	9	9	4 FG	Gevelement	Bout 3	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-678	9	9	4 FG	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-679	9	9	4 FG	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-680	9	9	4 GH	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-681	9	9	4 GH	Gevelement	Links	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-682	9	9	4 IJ	Gevelement	Paneel	Scheur van de flens naar het lijf		530 mm		Loopt door in paneel	Ja
V-202109-685	9	9	4 IJ-JK-KL	Voegvulling	Bovenzijde	Vocht en lekkagesporen		35 mm			
V-202109-684	9	9	4 KL	Gevelement	Onderzijde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-686	9	9	4 OP	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-687	9	9	4 OP	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-688	9	9	4 PA	Gevelement	Onder	Scheur van de flens naar het lijf		75 mm		In paneel	Ja
V-202109-689	9	9	4 PA	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-673	9	9	3 A	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-667	9	9	3 E	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		120 mm			
V-202109-668	9	9	3 E	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-697	9	9	3 H	Gevelement	Bout 9	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-698	9	9	3 HI	Gevelement	Bout 5	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-699	9	9	3 HI	Gevelement	Bout 6	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-669	9	9	3 I	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-670	9	9	3 L	Gevelement	Paneel	Scheur van de flens naar het lijf		70 mm			Ja
V-202109-671	9	9	3 L	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-672	9	9	3 N	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		450 mm			
V-202109-659	9	9	2 BC	Gevelement	Bovenzijde raam	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		45 mm			
V-202109-660	9	9	2 DE	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-661	9	9	2 EF	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-662	9	9	2 HI	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-663	9	9	2 IJ	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-664	9	9	2 KL	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		90 mm			
V-202109-665	9	9	2 KL	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-666	9	9	2 KL	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-654	9	9	1 C	Gevelement	Onderzijde raam	Scheur alleen in de flens		160 mm			
V-202109-712	9	9	1 C	Kern	Paneel	Scheur alleen in het lijf		130 mm		Bij deurtje	Ja
V-202109-655	9	9	1 F	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		45 mm			
V-202109-713	9	9	1 I	Kern	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-714	9	9	1 I	Kern	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-656	9	9	1 K	Gevelement	Onderzijde raam	Scheur alleen in de flens		50 mm			
V-202109-657	9	9	1 L	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-715	9	1	M	Kern	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-658	9	1	N	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-653	9	1		Gevelement	Vloer					Gedeelte niet inspecteerbaar ivm veiligheid	
V-202109-690	9	C		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		1400	mm	Via boutgaten	
V-202109-691	9	D		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		170	mm	Via boutgaten	
V-202109-692	9	E		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		120	mm	Via boutgaten	
V-202109-693	9	F		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		140	mm	Via boutgaten	
V-202109-694	9	F		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		200	mm	Via boutgaten	
V-202109-695	9	F		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		260	mm	Via boutgaten	
V-202109-696	9	G		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		220	mm	Via boutgaten	
V-202109-700	9	G		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		120	mm	Via boutgaten	
V-202109-701	9	H		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		80	mm	Via boutgaten	
V-202109-702	9	H		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		200	mm	Via boutgaten	
V-202109-703	9	H		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		180	mm	Via boutgaten	
V-202109-704	9	I		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		130	mm	Via boutgaten	
V-202109-705	9	J		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		110	mm	Via boutgaten	
V-202109-706	9	K		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		1000	mm	Via boutgaten	
V-202109-707	9	K		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		40	mm	Via boutgaten	
V-202109-708	9	N		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		120	mm	Via boutgaten	
V-202109-709	9	N		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		78	mm	Via boutgaten	
V-202109-711	9	S		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		170	mm	Via boutgaten	
V-202109-710	9	V		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		200	mm	Via boutgaten	
V-202109-683	9			Vloer	Onderzijde	Scheur alleen in de flens		910	mm	Onderzijde vloer 10	
V-202109-2390	8	4	CD	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2391	8	4	EF	Gevelement	Bout 2	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2392	8	4	GH	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2393	8	4	IJ	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2394	8	4	KL	Gevelement	Links boven	Scheur alleen in de flens		110	mm		
V-202109-2395	8	4	MN	Gevelement	Bout 7	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-2367	8	3	A	Gevelement	Bout 8 van PA	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2368	8	3	B	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2369	8	3	B	Gevelement	Bout 13 van A	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		60	mm		
V-202109-2389	8	3	D	Gevelement	Bout 5 van CD	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2397	8	3	D	Gevelement	Bout 3	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-2398	8	3	E	Gevelement	Bout 2	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-2370	8	3	E	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2372	8	3	F	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2399	8	3	F	Gevelement	Bout 8	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-2371	8	3	F	Gevelement	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2373	8	3	G	Gevelement	Flens van raam,	Scheur alleen in de flens		110	mm		
V-202109-2376	8	3	H	Gevelement	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2377	8	3	H	Gevelement	Bout 5 van GH	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2378	8	3	H	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2379	8	3	J	Gevelement	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2380	8	3	J	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2381	8	3	J	Gevelement	Bout 5 van IJ	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2382	8	3	K	Gevelement	Bout 8	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2383	8	3	K	Gevelement	Bout 4 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2384	8	3	K	Gevelement	Bout 2 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2385	8	3	K	Gevelement	Bout 5 van JK	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2387	8	3	L	Gevelement	Bout 7	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2388	8	3	L	Gevelement	Bout 7 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2386	8	3	L	Gevelement	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-2400	8	2	AO	Kern	Bout 4	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2351	8	2	BC	Gevelement	Bout 11	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2352	8	2	CD	Gevelement	Bout 8 van C	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2353	8	2	EF	Gevelement	Bout 3	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-2354	8	2	FG	Gevelement	Bout 2 van G	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		40 mm		Raamzijde	
V-202109-2355	8	2	FG	Gevelement	Bout 4	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-2356	8	2	GH	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2357	8	2	GH	Gevelement	Rechts midden	Scheur alleen in de flens		35 mm			
V-202109-2374	8	2	GH	Gevelement	Bovevrand	Scheur alleen in de flens		180 mm			
V-202109-2375	8	2	GH	Gevelement	Bout 1 van H	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2358	8	2	HI	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2359	8	2	HI	Gevelement	Bout 7	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2360	8	2	HI	Voegvulling	bovenrand	Corrosie(sporen)		500 mm		ca. 25% van de verdieping	
V-202109-2361	8	2	IJ	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2362	8	2	IJ	Gevelement	Bout 4 van J	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2363	8	2	KL	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2364	8	2	LM	Gevelement	Bout 2	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-2365	8	2	NO	Gevelement	Bout 2 van O	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	55 mm		Flens van raam, links	
V-202109-2396	8	2	NO	Gevelement	Flens raam links	Scheur alleen in de flens		100 mm		Raamzijde	
V-202109-2366	8	2	OP	Gevelement	Bout 3 van O	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	110 mm		Flens van raam, rechts	
V-202109-2334	8	1	A	Gevelement	Bout 8 van PA	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2335	8	1	B	Gevelement	Bout 7 van AB	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2337	8	1	G	Voegvulling	Rechterzijde	Corrosie(sporen)		300 mm			
V-202109-2401	8	1	G	Kern	Bout 1 van GE	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2336	8	1	G	Gevelement	Flens van het raam	Scheur alleen in de flens		105 mm		Raamzijde	
V-202109-2338	8	1	H	Gevelement	Bout 3 van G	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2339	8	1	H	Gevelement	Boven midden	Scheur alleen in de flens		50 mm			
V-202109-2340	8	1	I	Gevelement	Bout 6 van HI	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2341	8	1	I	Voegvulling	Links en boven	Corrosie(sporen)		400 mm			
V-202109-2342	8	1	J	Gevelement	Bout 3 van JK	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2343	8	1	J	Gevelement	Bout 5 van IJ	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2344	8	1	J	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)		500 mm		Gehele verdieping, ca 25%	
V-202109-2345	8	1	K	Gevelement	Bout 2 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2346	8	1	K	Gevelement	Bout 8 van JK	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2347	8	1	K	Gevelement	Linksboven	Scheur alleen in de flens		60 mm			
V-202109-2348	8	1	O	Gevelement	Flens van het raam	Scheur alleen in de flens		210 mm		Raamzijde	
V-202109-2349	8	1	O	Gevelement	Flens van het raam	Scheur alleen in de flens		130 mm		Raamzijde	
V-202109-2350	8	1	P	Gevelement	Bout 5 van OP	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2402	8	A		Vloer	Begin flens tot bout	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	370 mm			
V-202109-2403	8	A		Vloer	Bout 2 naar 5	Scheur van boutgat naar boutgat		800 mm			
V-202109-2404	8	B		Vloer	Hoek einde flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		170 mm			
V-202109-2405	8	B		Vloer	Midden flens	Scheur alleen in de flens		90 mm			
V-202109-2407	8	C		Vloer	Gehele buiten flens	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	1400 mm			
V-202109-2406	8	C		Vloer	Links boven	Scheur alleen in de flens		120 mm			
V-202109-2408	8	D		Vloer	Begin flens	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	140 mm			
V-202109-2409	8	D		Vloer	Begin flens naar	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	430 mm			
V-202109-2410	8	D		Vloer	Einde flens	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	140 mm			
V-202109-2411	8	E		Vloer	Bout 3 naar bout 8	Scheur van boutgat naar boutgat		1000 mm			
V-202109-2412	8	E		Vloer	einde flens	Scheur alleen in de flens		80 mm			
V-202109-2413	8	F		Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	620 mm			
V-202109-2414	8	F		Vloer	Bout 7 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	250 mm			
V-202109-2415	8	G		Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	170 mm			
V-202109-2416	8	G		Vloer	Bout 3 naar midden	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	720 mm			
V-202109-2417	8	G		Vloer	Bout 7 naar bout 8	Scheur van boutgat naar boutgat		290 mm			
V-202109-2418	8	G		Vloer	Bout 8 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120 mm			

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2419	8		H	Vloer	Begin flens	Scheur alleen in de flens		170 mm			
V-202109-2420	8		H	Vloer	Bout 1 naar bout 2	Scheur van boutgat naar boutgat		250 mm			
V-202109-2421	8		J	Vloer	Begin flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		90 mm			
V-202109-2422	8		J	Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	590 mm			
V-202109-2423	8		J	Vloer	Einde flens van bout	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		140 mm			
V-202109-2424	8		K	Vloer	Begin flens	Scheur alleen in de flens		120 mm			
V-202109-2425	8		L	Vloer	Bout 8 einde flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		90 mm			
V-202109-2426	8		M	Vloer	Bout 8 einde flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120 mm			
V-202109-2428	8		N	Vloer	Bout 8 einde flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120 mm			
V-202109-2427	8		N	Vloer	Begin flens bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120 mm			
V-202109-2429	8		O	Vloer	Begin flens bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		130 mm			
V-202109-2430	8		O	Vloer	Bout 7 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	270 mm			
V-202109-2431	8		p	Vloer	Begin flens bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120 mm			
V-202109-2432	8		P	Vloer	Bout 1 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		140 mm			
V-202109-2433	8		P	Vloer	Einde flens bout 8	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		150 mm			
V-202109-2434	8		Q	Vloer	Begin flens bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		100 mm			
V-202109-2435	8		U	Vloer	Einde flens bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		130 mm			
V-202109-751	7	4	CD	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-752	7	4	CD	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-763	7	4	JK	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-750	7	4	OP	Gevelelement	Bout 2	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-744	7	3	A	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-745	7	3	A	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-746	7	3	A	Gevelelement	Bput 5	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-747	7	3	A	Gevelelement	Bpoven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-748	7	3	C	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-749	7	3	C	Gevelelement	Boven	Scheur alleen in de flens		150 mm			
V-202109-753	7	3	D	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-754	7	3	D	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-755	7	3	D	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-756	7	3	D	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-757	7	3	F	Gevelelement	Bout 5	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-758	7	3	F	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-759	7	3	H	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-760	7	3	J	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-761	7	3	J	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-762	7	3	J	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-743	7	3	P	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-723	7	2	BC	Gevelelement	Bout 1	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-726	7	2	CD	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		120 mm			
V-202109-730	7	2	DE	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-733	7	2	GH	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-732	7	2	HI	Gevelelement	Bout 1	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-737	7	2	JK	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-741	7	2	KL	Gevelelement	Raamsteun onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		65 mm		Raamsteun rechts	
V-202109-742	7	2	KL	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-718	7	2	OP	Gevelelement	Bout 7	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-719	7	2	OP	Gevelelement	Bout 8	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-720	7	2	PA	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-721	7	2	PA	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-722	7	1	B	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-724	7	1	C	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-725	7	1	C	Gevelelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-727	7	1	D	Gevelelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-728	7	1	D	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-729	7	1	E	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-731	7	1	G	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-734	7	1	H	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-735	7	1	I	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-736	7	1	J	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-738	7	1	K	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-739	7	1	K	Gevelement	Raamsteun onder	Scheur alleen in de flens		60 mm		Raamsteun lins	
V-202109-740	7	1	K	Gevelement	Raamsteun onder	Scheur alleen in de flens		60 mm		Raamsteun rechts	
V-202109-716	7	1	P	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-717	7	1	P	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-764	7	A	A	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		170 mm		Via boutgaten	
V-202109-765	7	A	A	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		121 mm		Via boutgaten	
V-202109-766	7	A	A	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		111 mm		Via boutgaten	
V-202109-767	7	B	B	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		300 mm		Via boutgaten	
V-202109-768	7	B	B	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		200 mm		Via boutgaten	
V-202109-769	7	C	C	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		670 mm		Via boutgaten	
V-202109-770	7	D	D	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		130 mm		Via boutgaten	
V-202109-771	7	F	F	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		1820 mm		Via boutgaten	
V-202109-772	7	G	G	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		1680 mm		Via boutgaten	
V-202109-773	7	H	H	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		1600 mm		Via boutgaten	
V-202109-774	7	I	I	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		1500 mm		Via boutgaten	
V-202109-775	7	J	J	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		1670 mm		Via boutgaten	
V-202109-776	7	K	K	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		350 mm		Via boutgaten	
V-202109-777	7	K	K	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		70 mm		Via boutgaten	
V-202109-778	7	L	L	Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		1530 mm		Via boutgaten	
V-202109-781	7	S	S	Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		65 mm		Via boutgaten	
V-202109-780	7	T	T	Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		80 mm		Via boutgaten	
V-202109-779	7	U	U	Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		120 mm		Via boutgaten	
V-202109-2460	6	4	AB	Gevelement	Bout 13	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2461	6	4	GH	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2462	6	4	GH	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2463	6	4	HI	Gevelement	Boven midden	Scheur van de flens naar het lijf		110 mm			Ja
V-202109-2464	6	4	KL	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2465	6	4	KL	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2466	6	4	LM	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2467	6	4	LM	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2468	6	4	MN	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2469	6	4	MN	Gevelement	Bout 6	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2470	6	4	NO	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2455	6	3	C	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2456	6	3	D	Gevelement	Bout 1 van DE	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2457	6	3	G	Gevelement	Bout 3	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm		Raamzijde	
V-202109-2458	6	3	J	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2459	6	3	O	Gevelement	Bout 10 van NO	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm		Raamzijde	
V-202109-2445	6	2	AB	Gevelement	Bout 1 van B	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2446	6	2	BC	Gevelement	Bout 13	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2447	6	2	CD	Gevelement	Bout 13 van BC	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2448	6	2	DE	Gevelement	Bout 12	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2449	6	2	DE	Gevelement	Bout 13	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2450	6	2	GH	Gevelement	Bout 12	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2451	6	2	GH	Gevelement	Bout 3 van G	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm		Raamzijde	
V-202109-2452	6	2	IJ	Gevelement	Bout 5	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2453	6	2	NO	Gevelement	Bout 3	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-2454	6	2	OP	Gevelement	Bout 3 van O	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm		Raamzijde	
V-202109-2436	6	1	D	Gevelement	Bout 1 DE	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2437	6	1	E	Gevelement	Bout 10 van DE	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2438	6	1	E	Gevelement	Bout 6 van DE	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2439	6	1	F	Voegvulling	Boven	Corrosie(sporen)		1600 mm		Ca.10% van de verdieping	
V-202109-2440	6	1	G	Gevelement	Bout 1 van GH	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2441	6	1	I	Gevelement	Bout 2 van IJ	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2442	6	1	K	Gevelement	Bout 1 van KL	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2443	6	1	N	Gevelement	Bout 1 van NO	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-2444	6	1	P	Gevelement	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm		Boven trapgat	
V-202109-2471	6	A		Vloer	Bout 1	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		70 mm			
V-202109-2472	6	A		Vloer	Tussen bout 3 en 4	Scheur alleen in de flens		70 mm			
V-202109-2473	6	A		Vloer	Bout 1 naar bout 4	Scheur alleen in de flens	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	600 mm			
V-202109-2474	6	B		Vloer	Bout 9 naar 10	Scheur van boutgat naar boutgat		220 mm			
V-202109-2475	6	D		Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		210 mm			
V-202109-2476	6	E		Vloer	Bout 9 naar einde	Scheur alleen in de flens		120 mm			
V-202109-2477	6	F		Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		140 mm			
V-202109-2478	6	F		Vloer	Bout 9 naar 10	Scheur van boutgat naar boutgat		200 mm			
V-202109-2479	6	G		Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		50 mm			
V-202109-2480	6	G		Vloer	Begin flens naar	Scheur alleen in de flens		300 mm			
V-202109-2481	6	G		Vloer	Bout 7 naar 9	Scheur van boutgat naar boutgat		300 mm			
V-202109-2482	6	G		Vloer	Bout 9 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		220 mm			
V-202109-2483	6	H		Vloer	Bout 1, hoek	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		80 mm		Hoek afgebroken	
V-202109-2484	6	H		Vloer	Begin flens naar	Scheur alleen in de flens		900 mm			
V-202109-2485	6	H		Vloer	Bout 9 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		200 mm			
V-202109-2486	6	I		Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens	Scheur alleen in de flens	650 mm			
V-202109-2487	6	J		Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		130 mm			
V-202109-2488	6	J		Vloer	Bout 10 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		100 mm			
V-202109-2489	6	K		Vloer	Begin flens naar	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		160 mm			
V-202109-2490	6	K		Vloer	Bout 1 naar 3	Scheur van boutgat naar boutgat		270 mm			
V-202109-2491	6	K		Vloer	Bout 7 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		350 mm			
V-202109-2492	6	N		Vloer	Bout 10 naar einde	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		140 mm		Hoek afgebroken	
V-202109-2493	6	O		Vloer	Tussen nout 1 naar	Scheur alleen in de flens		70 mm			
V-202109-2494	6	O		Vloer	Bout 1 naar bout 2	Scheur van boutgat naar boutgat		200 mm			
V-202109-791	5	4	DE	Gevelement	Bout 1	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-788	5	4	HI	Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-789	5	4	NO	Gevelement	Bout 20	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-790	5	4	PA	Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		25 mm		via boutgaten	
V-202109-786	5	3	H	Gevelement	Onder	Scheur alleen in de flens		135 mm		Via boutgaten	
V-202109-783	5	2	AB	Gevelement	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		55 mm			
V-202109-784	5	2	DE	Gevelement	Boven	Scheur van de flens naar het lijf		65 mm		Via boutgaten	
V-202109-785	5	2	IJ	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			Ja
V-202109-798	5	1	C	Kern	Deurtje	Scheur alleen in de flens		250 mm		Bovenzijde deurtje	
V-202109-799	5	1	C	Kern	Deurtje	Scheur alleen in de flens		45 mm		Linksonder	
V-202109-800	5	1	C	Kern	Deurtje	Scheur alleen in de flens		45 mm		Rechts	
V-202109-782	5	1	L	Gevelement	Links	Scheur alleen in de flens		65 mm			
V-202109-792	5	B		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		150 mm		via boutgaten	
V-202109-793	5	I		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		150 mm		via boutgaten	
V-202109-794	5	K		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		190 mm		Via boutgaten	
V-202109-795	5	M		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		140 mm		Via boutgaten	
V-202109-796	5	Y		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		50 mm		Via boutgaten	
V-202109-797	5	Y		Vloer	Kern	Scheur alleen in de flens		170 mm		Via boutgaten	
V-202109-808	4	4	AB	Gevelement	Bout 5	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-809	4	4	AB	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20 mm			

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-810	4	4	BC	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		10	mm		
V-202109-811	4	3	G	Gevelement	Raam	Scheur alleen in de flens		15	mm		
V-202109-812	4	3	L	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20	mm		
V-202109-806	4	2	FG	Rechts	Steun	Scheur alleen in het lijf		105	mm		
V-202109-807	4	2	FG	Rechts	Steun	Scheur alleen in het lijf		75	mm		
V-202109-824	4	2	GI	Kern	Rechts	Scheur alleen in de flens		140	mm		
V-202109-825	4	2	GI	Kern	Links	Scheur alleen in de flens		135	mm		
V-202109-802	4	2	IJ	Buitenzijde	rechts	Scheur alleen in de flens		20	mm		
V-202109-803	4	2	JK	Buitenzijde	Links	Scheur alleen in de flens		20	mm		
V-202109-804	4	2	LM	Buitenzijde	Steun	Scheur alleen in het lijf		40	mm		
V-202109-805	4	2	OP	Buitenzijde	Onder	Scheur alleen in de flens		40	mm		
V-202109-823	4	1	C	Kern	Rechts	Scheur alleen in de flens		35	mm		
V-202109-801	4	1	H	Buitenzijde	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-813	4	A		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		590	mm	Via boutgaten	
V-202109-814	4	B		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		150	mm	Via boutgaten	
V-202109-815	4	D		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		140	mm	Via boutgaten	
V-202109-816	4	E		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		120	mm	Via boutgaten	
V-202109-817	4	F		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		90	mm	Via boutgaten	
V-202109-818	4	G		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		100	mm	Via boutgaten	
V-202109-819	4	I		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		80	mm	Via boutgaten	
V-202109-820	4	I		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		85	mm	Via boutgaten	
V-202109-821	4	P		Vloer	Buitenzijde	Scheur alleen in de flens		440	mm	Via boutgaten	
V-202109-822	4	R		Vloer	Kern	Scheur alleen in het lijf		970	mm	In vloerpaneel	
V-202109-830	3	4	GH	Boven		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-831	3	4	GH	Gevelement	Paneel	Scheur alleen in het lijf		860	mm		Ja
V-202109-832	3	4	HI	Gevelement		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20	mm		
V-202109-833	3	4	HI	Gevelement		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20	mm		
V-202109-834	3	4	HI	Gevelement		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20	mm		
V-202109-835	3	4	HI	Gevelement		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20	mm		
V-202109-826	3	2	KL	Buitenzijde	Boven	Scheur alleen in de flens		95	mm		
V-202109-829	3	1	O	Kern	Rechts	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		135	mm		
V-202109-827	3	1	P	Buitenzijde	Boven	Scheur alleen in het lijf		48	mm	Steun	
V-202109-828	3	1	P	Buitenzijde	Boven	Scheur alleen in het lijf		35	mm	Steun	
V-202109-841	3	C		Vloer		Scheur alleen in de flens		80	mm	Via boutgaten	
V-202109-839	3	E		Vloer		Scheur alleen in de flens		85	mm	Via boutgaten	
V-202109-840	3	E		Vloer		Scheur alleen in de flens		100	mm	Via boutgaten	
V-202109-838	3	G		Vloer		Scheur alleen in de flens		85	mm	Via boutgaten	
V-202109-836	3	H		Vloer		Scheur alleen in de flens		120	mm	Via boutgaten	
V-202109-837	3	H		Vloer		Scheur alleen in de flens		145	mm	Via boutgaten	
V-202109-848	2	4	BC	Gevelement	Bout 12	Bout afgebroken		1	st.	Moer ontbreekt	
V-202109-849	2	4	BC	Gevelement		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-850	2	4	CD	Gevelement		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20	mm		
V-202109-851	2	4	GH	Gevelement	Bout 11	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-846	2	4	OP	Gevelement		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-847	2	4	PA	Gevelement	Paneel	Scheur van de flens naar het lijf		135	mm	Loopt door in paneel	Ja
V-202109-853	2	3	I	Gevelement	Bout 11	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		1	st.		
V-202109-852	2	3	M	Gevelement	Bout 11	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-862	2	2	GI	Kern	Bout 7	Bout afgebroken		1	st.	Bout ontbreekt	
V-202109-845	2	2	JK	Gevelement		Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		
V-202109-863	2	2	KM	Kern	Bout 6	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-844	2	1	G	Gevelement	raamsteun onder	Bout afgebroken		1	st.	Raamsteun rechts onder	
V-202109-864	2	1	M	Kern	Bout 10	Bout afgebroken		1	st.		
V-202109-842	2	1	O	Gevelement	Raamsteun onder	Scheur alleen in de flens		53	mm		
V-202109-843	2	1	P	Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35	mm		

Gebrek code	Nivo	Ring	Elementcode	Onderdeel	Locatie	Gebrekestekst 1	Gebrekestekst 2	Totale	Eenheid	Opmerkingen	Kritisch
V-202109-855	2	B		Vloer		Scheur alleen in de flens		140 mm		Via boutgaten	
V-202109-856	2	D		Vloer		Scheur alleen in de flens		240 mm		Via boutgaten	
V-202109-857	2	D		Vloer		Scheur alleen in de flens		630 mm		Via boutgaten	
V-202109-858	2	D		Vloer		Scheur alleen in de flens		410 mm			
V-202109-859	2	E		Vloer		Scheur alleen in de flens		210 mm		Via boutgaten	
V-202109-860	2	E		Vloer		Scheur alleen in de flens		260 mm		Via boutgaten	
V-202109-861	2	J		Vloer	Bout 6	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-854	2	O		Vloer		Scheur alleen in de flens		140 mm		Via boutgaten	
V-202109-877	1	4 BC		Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		180 mm		Via boutgaten	
V-202109-878	1	4 CD		Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		145 mm		Via boutgaten	
V-202109-879	1	4 CD		Gevelement	Paneel	Scheur van de flens naar het lijf		140 mm			Ja
V-202109-880	1	3 G		Gevelement	Bout 4	Bout afgebroken		1 st.		Moer gespleten	
V-202109-881	1	3 I		Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-871	1	3 L		Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		30 mm			
V-202109-872	1	3 M		Gevelement	Onder	Scheur alleen in de flens		42 mm		Steun	
V-202109-874	1	3 N		Gevelement	Boven	Scheur alleen in de flens		780 mm			
V-202109-876	1	2 BC		Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20 mm			
V-202109-868	1	2 FG		Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-869	1	2 HI		Gevelement	Onder	Scheur alleen in de flens		60 mm			
V-202109-870	1	2 KL		Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		35 mm			
V-202109-873	1	2 MN		Gevelement	Onder	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		20 mm			
V-202109-875	1	2 OP		Gevelement	Steun	Scheur alleen in de flens		60 mm		Steun	
V-202109-865	1	1 D		Gevelement	Bout 2	Bout afgebroken		1 st.			
V-202109-866	1	1 J		Gevelement	Steun	Scheur alleen in de flens		65 mm			
V-202109-867	1	1 L		Gevelement	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		80 mm			
V-202109-882	1		Deur	Deur	Links	Scheur alleen in het lijf		270 mm			
V-202109-883	1		Deur	Deur	Links	Scheur van de flens naar het lijf		130 mm		Links boven	
V-202109-884	1		Deur	Deur	Links	Scheur alleen in het lijf		75 mm		Links boven	
V-202109-885	1		Deur	Deur	Boven	Scheur van boutgat naar de rand van de flens		800 mm		Midden boven	
V-202109-886	1		Deur	Deur	Boven	Scheur alleen in het lijf		100 mm			
V-202109-887	1		Deur	Deur	Rechts	Scheur alleen in het lijf		660 mm		Via boutgaten	